

Protokoll nr (10.2)
432308-A5FE


SMP Nr
140315-1

1064642 PEK 0 2023-10-27 1064642

Utfärdandedatum	2024-03-18
Besiktningdatum (3)	2024-03-18
Nästa ordinarie besiktning (8)	2025-01

Objekt

Objektslag	Bandgrävmaskin			Er beteckning
Modell	Hyundai HX300L			Plats
Tillv. nr (1)	HHKHK801HG0000132	Effekt (kW)	171	Bes. Ing. (9) Per Eklund
Tillv. år	2016	Mätarställning (h)	8 080	Telefonnummer 070-346 64 60



Tillsatsutrustning

A	
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓ 0.1	MASKINHANDLINGAR	✓ 7.1	KOMMUNIKATION	0.2	Instruktionsbok saknas (på svenska, skall förvaras i maskin)	2
✓ 0.2	Identitet	✓ 7.2	Belysning	6.1	Vindruta i grävmaskin, nedre/ övre, skadad/saknas	2
✓ 0.3	Instruktionsbok	✓ 7.3	Markering	7.4	Backspegel, höger sida, skadad	2
✓ 0.4	CE-märkning	✓ 7.4	Signal	7.5	Skylt/Märkning arbetsområde baktill saknas	2
✓ 1.1	STOMME	✓ 7.5	Sikt	8.1	Lyftkrok, säkerhetsspärr saknas	2
✓ 1.2	Svängkrans/-pelare	✓ 7.6	Skyttar/Märkning			
✓ 1.3	Chassi/Underram	✓ 7.7	Tillträdesleder			
✓ 2.2	HJUL-/BANDSYSTEM	✓ 8.1	AGGREGAT			
✓ 2.3	Band	✓ 8.2	Krok/Ögla			
✓ 2.4	AXEL	✓ 8.3	Skopa			
✓ 3.1	DRIVSYSTEM	✓ 8.4	Redskapsfäste			
✓ 3.2	Mek. kraftöverföring	✓ 8.5	Tiltlänkar			
✓ 3.3	Servosystem	✓ 8.6	Sticka/Vipparm			
✓ 3.4	Roterande delar	✓ 8.7	Bom			
✓ 4.3	BROMSAR	✓ 8.8	Manövrerbarhet			
✓ 4.4	Grävbroms	✓ 9.1	Arbetshydraulik			
✓ 4.5	Svängbroms	✓ 9.2	TILLSATSAGGREGAT			
✓ 5.1	STYRNING	✓ 10.1	Tiltrotator			
✓ 5.2	Styrsystem	✓ 10.2	Annan			
✓ 6.1	KAROSSERI	✓ 30.1	STABILITET			
✓ 6.2	Fönster		Stödanordningar			
✓ 6.3	Dörr		Maxlast			
✓ 6.4	Förarstol		ÖVRIGT			
✓ 6.5	Manöverorgan					
✓ 6.6	Värme/Ventilation					
✓ 6.7	Buller					
✓ 6.8	Hytt					

Besiktningresultat

Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats

Besiktningresultat - Tillsatsutrustning

A		
B		
C		

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

Protokoll nr (10.2)
432308-3A57

SMP Nr
140315-1

1064642	PEK	0	2023-10-27	1064642
Utfärdad datum	2024-03-18			
Besiktningdatum (3)	2024-03-18			
Nästa ordinarie besiktning (8)	2025-01			

Objekt

Objektslag Bandgrävmaskin	Er beteckning	Brandtypn.intyg nr: 15-0072.
Modell Hyundai HX300L	Plats	
Tillv. nr (1) HHKHK801HG0000132	Effekt (kW) 171	
Tillv. år 2016	Mätarställning (h) 8 080	
	Bes.ing. (9) Per Eklund	
	Telefonnummer 070-346 64 60	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓ 1.1	ANVISNINGSSKYLTAR	✓ 8.1	EL ÖVRIGT	5.4	Polskydd, generator, saknas/skadat	2
✓ 1.2	Handbrandsläckare	✓ 8.2	Batteri	9.1	Handbrandsläckare, visar rött	2
✓ 1.3	Batterifrånskiljare	✓ 8.3	Batteriutrymme			
1.4	Genomföringar släckare	✓ 8.4	Elutrustning			
1.5	Instruktion släckanlägg.	8.4	Säkringar			
	SKYLT SLÄCKARE	8.5	Starkströmsinstallation			
2.1	Släckmedel/mängd	8.6	Övrigt			
2.2	Skötseanvisning		BRANDSLÄCKARE			
✓ 2.3	Instruktion pulverläckare	✓ 9.1	Handbrandsläckare			
	SKYLT ÖVRIGT	9.2	Fast släckningssystem			
✓ 3.1	Maskinskyit	9.3	ADR: Utökad kontroll			
3.2	Övrigt		VÄRMEANORDNING			
	SKYDD PLUSKABEL	✓ 10.1	Värmare			
✓ 4.1	Kvalitet/utförande	✓ 10.2	Bränsleledning			
✓ 4.2	Batterikabel	10.3	Ledningsbrottsventil			
✓ 4.3	Generator B+	✓ 10.4	Avgassystem			
	POLSKYDD	10.5	Övrigt			
✓ 5.1	Batteri		MASKIN/MILJÖ			
✓ 5.2	Batterifrånskiljare	✓ 11.1	Bränsleledningar			
✓ 5.3	Startmotor	✓ 11.2	Hydraulledningar			
✓ 5.4	Generator	✓ 11.3	Motorrum/Hydraulrum			
	LEDNINGAR/KABLAGE	11.4	Nödstop motor			
6.1	Dimensionering	11.5	Bränsleavstängning			
✓ 6.2	Förläggning	11.6	Övrigt			
✓ 6.3	Klamring		REKOMMENDATIONER			
✓ 6.4	Genomföringar	12.1	Hydraultank			
	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.2	Svåråtkoml. utrymmen			
✓ 7.1	Befintlighet/Prestanda	12.3	Batterifrånskiljare			
✓ 7.2	Placering	12.4	Isolering/inredning			
✓ 7.3	Reglage	12.5	Motor och maskin			
		12.6	Övrigt			

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	SS-EN3 43A 233BC	6
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!