

BESIKTNINGSPROTOKOLL: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 2014/45/EU)

(5) FABRIKAT, FORDONSKATEGORI (M, N, O) MERCEDES-BENZ 906BB35,N1	(2) REGISTRERINGSNUMMER (SE) KJR558
(1) IDENTIFIERINGSNUMMER WDB9066331S938793	(4) VÄGMÄTARSTÄLLNING 320634
(3) (10.1-2) DIARIENUMMER (STATIONSNAMN, DATUM OCH TID VID UTFÖRANDET) 2050 20241011 0731 B	(8) NÄSTA BESIKTNING

(7) BESIKTNINGSRESULTAT: **FÖRELAGD**

Fordonet har förelagts vid kontrollbesiktning.

Historisk vägmätarställning			
Programkod	Vägmätarställning	Datum	Tid
B	307726	2023-09-22	07:26
B	262578	2022-07-15	07:57
B	229236	2021-04-26	07:51

Ny kontrollbesiktning måste utföras. Körförbud inträffar om inte ny besiktning görs senast

2024-11-11

Ny besiktning (efterkontroll) kan antingen utföras av oss till lägre pris till och med

2024-12-11

, eller så kan fordonet repareras och provas hos en ackrediterad verkstad fram till samma datum. Om inget av detta sker, måste ny besiktning utföras.

(9) Utförd av tekniker: **RASI den 2024-10-11**

(10.3) Miljökontrollvärden:

CO:	HC:	CO2500:	LAMBDA:	K-VÄRDE:
-----	-----	---------	---------	----------

Provu nr.: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
Om annat:

Bromsvärden:

VÄ FRAM:	HÖ FRAM:	VÄ BAK:	HÖ BAK:	RETARDATION:
3,8	4,4	3,4	3,4	

(6) (10.4) Fordonet har följande brister:

- VINDRUTA (3.2) SKADAD-SPRICKA**
- SIDORUTA (3.2) FRAM VÄNSTER FÖRSEDD MED FÄRGAT SKIKT**
- PARKERINGSBROMS BROMSVERKAN (1.4) HÖGER UR FUNKTION**
- BROMSRÖR (1.1.11) LÄNGSGÅENDE BÅDA SIDOR ROSTSKADAT**
- FÄRDBROMS BROMSBELÄGG (1.1.13) FRAM, BÅDA SIDOR SLITNA**
- FÄRDBROMS HJULBROMS (1.1) FRAM HÖGER ANLIGGNING**

NOTERING

BROMSSKIVA FRAM OCH BAK BÅDA SIDOR ROSTANGREPP

ALTERNATIV KONTROLLMETOD MILJÖ

VISUELL KONTROLL (KONSTRUKTION)

**Obokad efterkontroll
07.00-15.00**