



RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (9)  
Box 56  
234 56 ALNARP  
Tel: 010-516 64 20  
besiktning@ri.se

**BESIKTNINGSINTYG**  
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr (10.2)  
416109-F481

SMP Nr  
143803-5

www.ri.se/smp

1051182	ERI	0	2023-02-28	1051182
Utfärdandedatum	2023-06-01			
Besiktningdatum (3)	2023-06-01			
Nästa ordinarie besiktning (8)	2024-05			

Ägare  
Aggetorps Entreprenad AB  
  
Gullbergs Strandgata 36 D 1tr  
  
411 04 GÖTEBORG  
  
073-9258866, 070-1655079, 073-9255377  
  
Mats 073-925 85 57

## Objekt

Objektslag <b>Hjulgrävmaskin</b>	Er beteckning		
Modell <b>Doosan DX160W-5</b>	Plats		
Tillv. nr (1) <b>DHKCEWANSYG5002580</b>	Effekt (kW) 102	Bes.ing. (9) Erik Petersson	
Tillv. år 2017	Mätarställning (h) 7 816	Telefonnummer 010-5166462	

## Tillsatsutrustning

A	Tiltrotator: Engcon EC219 s/n M69740
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
Ü 0.1	MASKINHANDLINGAR	Ü 7.1	KOMMUNIKATION	9.1	Tiltrotator, redskapsfäste, indikeringsanordning saknas/skadad	2
Ü 0.2	Identitet	Ü 7.2	Belysning			
Ü 0.3	Instruktionsbok	Ü 7.3	Markering			
	CE-märkning	Ü 7.4	Signal			
Ü 1.1	STOMME	Ü 7.5	Sikt			
Ü 1.2	Svängkrans/-pelare	Ü 7.6	Skyltar/Märkning			
Ü 2.1	Chassi/Underram		Tillträdesleder			
Ü 2.3	HJUL-/BANDSYSTEM	Ü 8.1	AGGREGAT			
Ü 3.1	Hjul	Ü 8.2	Krok/Ögla			
Ü 3.2	DRIVSYSTEM	Ü 8.3	Skopa			
Ü 3.3	Mek.kraftöverföring	Ü 8.4	Redskapsfäste			
Ü 4.1	Servosystem	Ü 8.5	Tiltlänkar			
Ü 4.2	Roterande delar	Ü 8.6	Sticka/Vipparm			
Ü 4.3	BROMSAR	Ü 8.7	Bom			
Ü 4.4	Färdbroms	Ü 8.8	Manövrerbarhet			
Ü 5.1	Parkeringsbroms		Arbetshydraulik			
Ü 5.2	Grävbroms	Ü 9.1	TILLSATSAGGREGAT			
Ü 5.3	Svängbroms	Ü 9.2	Stabilitet			
Ü 6.1	STYRNING	Ü 10.1	Stödanordningar			
Ü 6.2	Styrsystem	Ü 10.2	Maxlast			
Ü 6.3	Styrcylinder		ÖVRIGT			
Ü 6.4	Styrled	30.1	Övrigt			
Ü 6.5	KAROSSERI					
Ü 6.6	Fönster					
Ü 6.7	Dörr					
	Förarstol					
	Manöverorgan					
	Värme/Ventilation					
	Buller					
	Hytt					

Besiktningresultat		Maxlast (kg)	Antal personer
Utan brister		5 000	
Besiktningresultat - Tillsatsutrustning			
A	Med brister- Tillsatsaggregatet får inte användas förrän bristerna åtgärdats		
B			
C			

För ytterligare upplysningar se omstående sida