

(2) **Reg.nummer:** LKM427 S

(4) **Vägmätarställning:** 232618

Tidigare kontrollbesiktningar:

2023-08-30 221792

2022-06-22 214119

2021-04-12 206842

(5) **Fordon:** TOYOTA HIACE VAN 4WD, N1

(1) **Fordonsid.nr:** JT121JK2800013610

(3) **Dag/Plats:** 2024-11-04 Årjäng

(10.1) **Tid:** kl 10:36

(10.2) **Protokoll nr:** 0635-B-LKM427-241104-1036

**Föregående besiktning:** 0635 2023-08-30

(6) (10.4) **Brister på fordonet**

1. Stänkskärm, (EG: 6.2.10), bak, båda sidor, vassa kanter. (2)
2. Infästning länkarm, (EG: 6.1.1), bak höger yttre, rostskadad. (2)
3. Stomme sidobalk, (EG: 6.1.1), vänster yttre, rostskadad. (2)
4. Varningstriangel, (EG: 7.4), saknas. (2x)

**Bra att veta**

1. Stomme sidobalk, höger yttre, rostskadad

(10.3) **Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

**Beräknad retardationsförmåga:** > 6,0 m/s<sup>2</sup>

K-värde: 0,4 (1,5)

(7) **Besiktningensresultat**

Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2024-12-04 inträder körförbud. Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2025-01-07, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

(9) Fordonet har besiktats av: ARLA MAGLE

**AB Svensk Bilprovning**

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Resultatet vid denna besiktning kan på begäran omprövas.

**Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen.**

För mer information se [www.bilprovningen.se/protokoll](http://www.bilprovningen.se/protokoll)

Du kan även se ditt protokoll digitalt på mina sidor.

Du loggar in eller registrerar dig på [www.bilprovningen.se/minasidor](http://www.bilprovningen.se/minasidor)