

2024-06-25

Order Nr: OMDT-5760

BOKNINGSDETALJER

Tid hos verkstad	Skapad	Faktura Ref
2024-06-25	2024-06-19	
Märke	Modell	År
TOYOTA	HI-LUX (V) 4WD	2013
Motorkod	Fordon	Mätarställning
2KD-FTV	NRY053	131605
Kontakt		
Thobias		
veddesta@mekonomenbilverkstad.se		
0702891599		

Bokningsmeddelande

KONTAKTUPPGIFTER

AVTALSNAMN	KONTAKTUPPGIFTER
1005000858 - Implenia	
Sverige AB	

SPECIFIKATION

Felsökning					
Tjänster	Kod	Artikel-ID	Antal	Pris	Totalt
Felsökning		AK	1,7	1 085,0 SEK	1 752,2 SEK
Förbrukningsmaterial					
Förbrukningsmaterial		3547	1	87,6 SEK	87,6 SEK

Information till kund
EXTRA STOPPLYKTA UR FUNKTION
SKYLTLYKTA UR FUNKTION
STOPPLYKTA VÄNSTER UR FUNKTION (EN)
POSITIONSLYKTA FRAM, BÅDA SIDOR UR FUNKTION
FÄRDBROMS BROMSKRAFTFÖRDELNING BAK BROMSVERKAN OJÄMN
PARKERINGSBROMS BROMSVERKAN (1.4) HÖGER UR FUNKTION
VILTFÅNGARE FASTSÄTTNING BRISTFÄLLIG

- Rek att demontera viltfångaren då skadan är i balken bakom stötfångaren. Om kund vill ha kvar denna måste vi demontera viltfångaren och stötfångaren för att se om vi kan laga / byte ut den karossdelen på ett säkert sätt.
- Bromsarna bak har kärvat igen pga cementslammet, vajrarna rör sig inte vilket slitit ut backar. Byte av komplett bakbromsar kommer krävas.

Släcka 2:or					
Tjänster	Kod	Artikel-ID	Antal	Pris	Totalt
Reservdelar					
Släcka 2:or			1	236,0 SEK	236,0 SEK
Reparation					
Tjänster	Kod	Artikel-ID	Antal	Pris	Totalt
Parkeringsbromsvajrar - båda (samma längd) (Demontering och montering)		AK	1,2	1 085,0 SEK	1 236,9 SEK
Hjulcylinder, bak (båda) (Demontering och montering)		AK	1,3	1 085,0 SEK	1 339,9 SEK

2024-06-25

Order Nr: OMDT-5760

Försvårat arbete pga cementslam	AK	1,3	1 085,0 SEK	1 339,9 SEK
Demontering av viltfångare	AK	1,1	1 085,0 SEK	1 133,8 SEK
Reservdelar				
Bromstrumma Delphi bak	02-BF537	2	1 081,6 SEK	2 055,0 SEK
Bromsbackar Bosch bak	02-0986487787	1	1 120,0 SEK	1 064,0 SEK
Monteringssats ProMeister bak	02-Q854	1	388,0 SEK	368,6 SEK
Bromswire ProMeister bak vä	02-PC131248	1	956,8 SEK	908,9 SEK
Bromswire ProMeister bak hö	02-PC131249	1	772,0 SEK	733,4 SEK
Hjulcylinder ProMeister bak	03-565288	2	541,6 SEK	1 029,0 SEK
Förbrukningsmaterial				
Förbrukningsmaterial	3547	1	252,5 SEK	252,5 SEK
Byte lampor				
Tjänster				
Högt monterat bromsljus (Demontering och montering)	Kod	Artikel-ID	Antal	Pris
		AK	0,3	1 085,0 SEK
				Totalt 309,2 SEK
Skyltbelysning - en (Demontering och montering)		AK	0,2	1 085,0 SEK
				206,1 SEK
Skyltbelysning - en (Demontering och montering)		AK	0,2	1 085,0 SEK
				206,1 SEK
Byte av glödlampa parkeringsljus vänster fram		AK	0,5	1 085,0 SEK
				515,3 SEK
Byte av glödlampa parkeringsljus höger fram		AK	0,5	1 085,0 SEK
				515,3 SEK
Bakljusgrupp VÄ (Demontering och montering)		AK	0,2	1 085,0 SEK
				206,1 SEK
Försvårat arbete pga cementslam		AK	0,3	1 085,0 SEK
				309,2 SEK
Reservdelar				
Lampa, W5W ORIGINAL, 1-pack Osram	22-2825	2	14,4 SEK	27,3 SEK
Nummerskyltsbelysning	me-200	2	448,0 SEK	896,0 SEK
Extra bromsljus	me-200	1	1 695,2 SEK	1 695,2 SEK
Lampa, P21/ 5W ORIGINAL, 1-pack Osram	22-7528	1	23,2 SEK	22,0 SEK
Förbrukningsmaterial				
Förbrukningsmaterial	3547	1	113,3 SEK	113,3 SEK

Information till kund

2024-06-25

Order Nr: OMDT-5760

Externa delar då det ej fanns hos BCP

Totalt exkl moms	18 559,8 SEK
Moms 25 %	4 639,9 SEK
Summa att betala	23 200 SEK

Bästa kund, se över era försäkringsvillkor vid reparationsoffert. Mekonomen ansvarar ej för enskilda försäkringsvillkor - upplys oss gärna vid försäkringsärenden! Vänligen kontrollera även om fordonet omfattas av förlängd Garanti.

Fleetkunden godkänner att leverantören får hantera SERMI-relaterade arbeten på dennes vagnpark.