



Fullservice

Volvo Truck Center Sweden AB

Stad	Sollentuna	Kund	FORIA AB (PUBL)
Datum:	18/12/2023	Adress	BOX 19186 SÖDERTÄLJE SE 212071 15228
Reparation beställningsnummer	6240144		
Vägmätarställning	283518	Modell	FE (3)
Chassi-ID	Z 114016	Motor	D8K320
Registreringsnummer	PLZ422	Axelkonfiguration	6*2

- Punkten ej aktuell 1 Åtgärd rekommenderas 2 Åtgärdas omedelbart ✓ Åtgärdad utan anmärkning

Provkörning

- [✓] 1. Kontroll av varnings- och kontrollampor
- [✓] 2. Kontroll av säkerhetsbälte
- [✓] 3. Kontroll efter start
- [✓] 4. Kontroll under provkörning
- [✓] 5. Kontroll efter provkörning
- [✓] 6. Inkoppling-urkoppling PC

Yttre kontroll

- [✓] 7. Laddning av batteri
- [1] 8. Kontroll av belysning och reflexer
- [✓] 9. Kontrollera motoroljenivån
- [✓] 10. Kontroll av vätskenivå i vindrute- och strålkastarspolarbehållare
- [✓] 11. Kontroll av kylmediabehållare, kondensor, rör och slangar
- [✓] 12. Kontroll av vätskenivå i kopplingsvätskebehållare
- [✓] 13. Kontroll av kylvätskans frysskydd och vätskenivå
- [1] 14. Kontroll av radarsensor
- [✓] 15. Kontroll av täthet på servopump, oljeledningar, oljeslangar och styrväxel
- [✓] 16. Kontroll av lufttryck i däck
- [✓] 17. Kontroll av däckslitage
- [✓] 18. Kontroll av bränsletank, slangar, urluftsledningar och upphängning
- [✓] 19. Kontroll av luftintag och luftriktare
- [✓] 20. Kontroll av bakre stötdämpare
- [✓] 21. Kontroll av batterier - smuts, läckage, fastsättning, vätskenivå, anslutningar och batterilåda

- [✓] 22. Kontroll av AdBlue system
- [✓] 23. Kontroll av bakhjul
- [✓] 24. Kontroll av bakhjulslager
- [✓] 25. Kontroll av ljuddämpare för modulator

Motorutrymme

- [✓] 26. Kontroll av drivremmar och remspännare
- [✓] 27. Kontroll av kompressor för klimatanläggning
- [✓] 28. Kontroll av elanslutningar och kablar för generator, startmotor och förvärmningsanordning
- [✓] 29. Kontroll av motorupphängning
- [✓] 30. Kontroll av kylvätskekyllare, slangar och rör
- [✓] 31. Kontroll av slangar och rör för laddluftkylaren
- [✓] 32. Kontroll av kylfläkt, fläktkåpa och fläktring med gummitätning
- [✓] 33. Kontroll av täthet på motor, motormonterat kraftuttag och kompressor för läckage
- [✓] 34. Kontroll av bränslerör och -ledningar
- [✓] 35. Kontroll av avgasläckage
- [✓] 36. Kontroll av luftrör mellan luftintag och turbo
- [✓] 37. Kontroll av motorns ljudskärmar
- [1] 38. Kontroll av oljenivå i servostyrning

Smörjning, olje- och vätskenivåkontroll

- [✓] 39. Smörjning av hytt
- [-] 40. Smörjning av drag
- [✓] 41. Kontroll av oljenivå i växellåda
- [✓] 42. Kontroll av tätning på växellåda och kraftuttag, och kontroll av kablar
- [✓] 43. Kontroll av ventilation för växellåda och kraftuttag
- [✓] 44. Kontroll av kardanaxlar och knutar, glidskarvar och stödlager
- [✓] 45. Kontroll av täthet på bakaxel och navreduktion
- [✓] 46. Kontroll av bakaxelventilation

Framvagn, styrinrättning

- [✓] 47. Kontroll av styrlänksystemet
- [✓] 48. Kontroll av spindelbultslager
- [✓] 49. Kontroll av främre stötdämpare
- [✓] 50. Kontroll av framhjul
- [✓] 51. Kontroll av framhjulslager

Kontroll under vagnen

- [✓] 52. Kontroll av kopplingens slitage
- [✓] 53. Kontroll av avgasrör och ljuddämpare eller partikelfilter
- [✓] 54. Kontroll av krängningshämmare
- [✓] 55. Kontroll av fjädrar och fjäderkrampor
- [✓] 56. Kontroll av chassiram och tvärbalkar
- [✓] 57. Kontroll av tryckluftsledningar och slangar
- [✓] 58. Kontroll av boggilyft
- [✓] 59. Kontroll av luftfjädringens bälgar

[✓] 60. Kontroll av hastighetsgivarens plombering

[✓] 61. Kontroll av bromsbelägg

[✓] 62. Kontroll av bromsok och bromsskivor

[✓] 63. Kontroll av bromscylindrar

Finish

[1] 64. Finish

Kopplingsstatus

Koppling

X1	
X2	
Y	

Batteristatus

Batteri

Batteri	Provkod
Inre/främre batteri	1058A Ok
Yttre/bakre batteri	947A OK

Bromsar och däck

Bromsbelägg och klossar

Börja med den främre och rör dig mot den bakre		Fram								Bak
Tjocklek i mm	Höger		71	70	92					
Tjocklek i mm	Vänster		72	70	92					

Bromshävarmar

Börja med den främre och rör dig mot den bakre		Fram								Bak
Slaglängd i mm	Höger									
Slaglängd i mm	Vänster									

Däckslitage

Börja med den främre och rör dig mot den bakre		Fram								Bak
Däckets mönsterdjup i vila i mm	Höger	<input type="text"/>	OK	OK	OK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				OK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				OK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Däckets mönsterdjup i vila i mm	Vänster	<input type="text"/>	OK	OK	OK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nr	Åtgärd
8	Kommentar: 1st sidomarkeringsljus trasig Intern kommentar:
14	Kommentar: Skyddskåpa saknas till radar. Intern kommentar:
38	Kommentar: Läcker servoolja från behållare och rör. Intern kommentar:
64	Kommentar: Avgasrör till P-Värmare trasig. Oljepåfyllningsrör läcker olja. Intern kommentar: