

(2) **Reg.nummer:** DMR259 S

(5) **Fordon:** TRIOLIFT TTPS-3, O4

(4) **Vägmätarställning:**

(1) **Fordonsid.nr:** 0C0TTPS3M583

Tidigare kontrollbesiktningar:

2023-12-14:

2023-10-16:

2022-10-11:

(3) **Dag/Plats:** 2024-10-15 Göteborg-Aröd

(10.1) **Tid:** kl 13:19

(10.2) **Protokoll nr:** 0714-B-DMR259-241015-1319

Föregående besiktning:

(6) (10.4) **Brister på fordonet**

1. Axel, (EG: 5.1.1), Axel 3, rostskadad. (2)
2. Axel, (EG: 5.1.1), Axel 2, rostskadad. (2)
3. Infästning axel, (EG: 6.1.1), Axel 3 båda sidor främre, sprickor. (2)
4. Rambalk, (EG: 6.1.1), fram, båda sidor, sprickor. (2)
5. Lastutrymme tvärbalk, (EG: 6.2.2), vänster, rostskadad. (2)
6. Slitring dragögla, (EG: 6.1.6), sliten. (2)
7. Sidomarkeringslykta, (EG: 4.2.1,4.2.2,4.2.3), båda sidor, delvis ur funktion. (2x)
8. Bromskraftfördelning, (EG: 1.2.1), Axel 3, bromsverkan ojämn. (2)

Bra att veta

1. Rambalk, rostangrepp/rostskadad

**Bromsvärden, se särskilt protokoll.
Beräknad retardationsförmåga: 54%**

(7) Besiktningsresultat

Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2024-11-15 inträder körförbud. Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2024-12-16, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

(9) Fordonet har besiktats av: ANTN, ADWE

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Resultatet vid denna besiktning kan på begäran omprövas.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen.

För mer information se www.bilprovningen.se/protokoll

Du kan även se ditt protokoll digitalt på mina sidor.

Du loggar in eller registrerar dig på www.bilprovningen.se/minasidor