

Faktura

Fakturanr.	Kundnr	Ordernr.	Sidnr
100701	90674	10866	1

SSE SVERIGE AB
BOX 63
713 22 NORA

Fakturadatum 23-09-05
Förfallodatum 23-09-15
Orderdatum 23-09-05
Telefonnr
Mobiltelefonnr. 0705830151

Vår ref.
Namn på kontakt Lars Karlsson
Er ref.
Betaltvillkor Netto pr 10 dagar

Märkeskod SCANIA
Modell SCANIA P230DB4X2MLB
Chassinummer YS2P4X20002078908

Reg.nr DLY763
Första reg. datum 12-07-05
Aktuell mätarställning (km) 30382

Nr.	Beskrivning	Antal	Enhet	Pris	Belopp
Jobb 1					
1	Arbete timmar, Byte luftbälg bak.				1 600,00
1	Luftbälg	1	STK	4 295,00	4 295,00
FR101	Frakt	1	STK	220,00	220,00
				Totalt, SEK	6 115,00
				Totalt inkl. moms, SEK	7 643,75

Jobb 2					
1		1	STK	3 958,00	3 958,00
				Totalt, SEK	3 958,00
				Totalt inkl. moms, SEK	4 945,00

MV	Miljöavgift	1	STK	40,00	40,00
VM	Förbrukningsmaterial	1	STK	50,00	50,00
3740	Öresutjämning	1		-0,25	-0,25

Summa, arbete	1 600,00
Summa, reservdelar	8 471,00
Summa, övrigt	89,75
Totalt, SEK	10 160,75
0% moms	-0,25
25% moms	10 161,00
Totalt inkl. moms, SEK	12 701,00

Scania Sverige AB
Box 900
127 29 STOCKHOLM

Faktura

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum
926301512	23994	2024-10-18

SSE SVERIGE AB
BOX 63

713 22 NORA

Er referenskod n/a
Er referens
Er kontakt
Leveransvillkor
Leveransdatum 2024-10-18

Vår referens Jimmy Axelsson 0107066420
Betaltingsvillkor 31 DAGAR NETTO
Förfallodatum 2024-11-18
Dröjsmålsränta 8 %
Betaltingsreferens 926301512
Faktureringsobjekt DLY763
Fakturerad period Från: 2024-10-18
 Till: 2024-10-18

Artikelnr	Beskrivning	Antal	Enhet	Å-pris	Rabatt	Moms %	Belopp exkl. moms
	Regnr: DLY763 Märke och modell: SCANIA P 230 DB4X2MLB Chassinr: 2078908 Fabrikstyp: 1:a reg.datum: 2012-09-05 Mätarst: 193333 Konsign.nr: 67357 Motornr: Arbetsorder: 31905 Servicedatum: 2024-10-18 Hämtningsdatum:: 2024-10-18 Afnr: KONTROLL COORDINATORFEL FELAKTIG HASTIHETSSIGNAL TILL COORDINATORN FELSÖKNING KONTROLL FELKODER I TCO FINNS INGA FEL ATT GÅ PÅ KONTROLL FELKODER I BILEN OCH FELSÖKTE ENLIGT FELKOD KONTROLL HASTIGHETSGIVARE SAMT KABEL KASTIGHETSMÄTER FUNGER SAMT DET GÅR ATT PARA GIVARE UPPMÄTNING KABLAGE I BILEN FINNS INGA FEL TROLIGT FEL I COORDINATOR DEMONT SAMT UPPLÄSNING COORDINATOR MONT NY COORDINATOR SAMT LÄSNING FELKOD FÖRSVANN PROVKÖRNING OK Text	1					
16008000	FELSÖKNING KABLAGE, BYTE COORDINATOR Arbete	1	HUR	5 224,00	522,40	25	4 701,60
3025979	ECU COO Artikel	1	NAR	20 700,00	4 140,00	25	16 560,00

Scania Sverige AB
Box 900
127 29 STOCKHOLM

Telefon
010-706 64 20

Bankgiro
5668-3782
BIC
ESSESESS
IBAN
SE6350000000054221041285

Organisationsnr
5560514621
Momsreg.nr
SE556051462101
Godkänd för F-skatt

Scania Sverige AB
Box 900
127 29 STOCKHOLM

Faktura

Fakturanr	Kundnr	Fakturadatum
926301512	23994	2024-10-18

SSE SVERIGE AB
BOX 63

713 22 NORA

Er referenskod	n/a
Er referens	
Er kontakt	
Leveransvillkor	
Leveransdatum	2024-10-18

Vår referens	Jimmy Axelsson 0107066420
Betalningsvillkor	31 DAGAR NETTO
Förfallodatum	2024-11-18
Dröjsmålsränta	8 %
Betalningsreferens	926301512
Faktureringsobjekt	DLY763
Fakturerad period	Från: 2024-10-18 Till: 2024-10-18

Artikelnr	Beskrivning	Antal	Enhet	Å-pris	Rabatt	Moms %	Belopp exkl. moms
	KONTROLL MOTOR UPPLEVS SVAG/LÅTER MÄRKER INGET ONORMALT LITET AVGASLÄCKAGE VID EGR ANNARS INGET KONSTIGT Text	1					
	KONTROLL FÅR VÄXLA MANUELLT FELSÖKNING MED PC SAMT PROVKÖRNING HITTAR INGA FELKODER . KONTROLL VÄXELLÅDA, HÖG/LÅG VENTILHUS SÖNDER ERJAT. BYTE VENTILHUS Släppte på skruvarna till ventilhusen men 2st skruvar gick av. så fick släppa på hela ventilhuset. Fick då kapa och banka bort lådan satt jätte fast. fick loss en skruv med rörtång men fick svetsa på en mutter på den ena för att få loss. Monterade dit ventilen i ventilkåpan och satte på ventilhuset sen monterade upp allt och satte tillbaka kablar och luftslang. kontroll efter rep ok. Text	1					
0815123	MUTTER Artikel	2	NAR	2,00	0,28	25	3,72
0815122	MUTTER Artikel	2	NAR	2,00	0,28	25	3,72
05205214	BYTA VENTILHUS, 1 ST, PÅ VÄXELLÅDA MED OPTICRUISE. INKL. FEL GR/GRS/GRSO 875/895/905/925/926/935 875R/895R/905R/925R/926R/935R OPTICRUISE Arbete	1	HUR	3 618,00	361,80	25	3 256,20
2760914	VENTILHUS Artikel	1	NAR	6 680,00	668,00	25	6 012,00
2814182	LOCK Artikel	1	NAR	1 150,00	115,00	25	1 035,00

Scania Sverige AB Box 900 127 29 STOCKHOLM	Telefon 010-706 64 20	Bankgiro 5668-3782 BIC ESSESESS IBAN SE6350000000054221041285	Organisationsnr 5560514621 Momsreg.nr SE556051462101 Godkänd för F-skatt
--	--------------------------	--	--



FAKTURA

Datum 2024-06-27
Kund 506030

Nr 26324618

Avdelning: 62, Verkstad, Vimmerby

Ägare
SSE SVERIGE AB
BOX 63
713 22 NORA

Reg på juli, Juni redan stängd

SSE SVERIGE AB
BOX 63
713 22 NORAAO nummer 27125
Servicedatum 2024-06-27
Märke och modell SCANIA P 230 DB4x2MLB
Regnr DLY763
Chassinr 2078908
1:a reg.datum 2012-09-05
Mätarst 192180
Konsign.nr 67357Er referens
Vår referens Jonas Engdahl 0490-66000
Förfallodatum 2024-06-27
Anmärkningstid 8 dagar
Dröjsmålsränta 10%

Kod	Beskrivning	Antal lev	å-pris	Rab%	Total
01008000	2 DIMSTRÅLKASTARE (4.5) FRAM HÖGER INSTÄLLNING FELAKTIG/BLÄNDANDE INSTÄLLNING LJUSBILD MED LJUSPROVARE		186,30	10%	167,67
					167,67
07015053	2 STYRLED (2.1.3) FÖRSTA AXELN PÅ FORDONET BÅDA SIDOR GLAPP BYTA PARALLELLSTAG, 1 ST, PÅ FRAMAXELN. INKL. KONTROLLER A TO		2 049,30	10%	1 844,37
21058008	LASERMÄTNING AXELLÄGE		931,00	10%	837,90
21078502	HJULGEOMETRI SNEDSTÄLLNING JUSTERA SLÄP EN AXEL		1 117,20	10%	1 005,48
2973569	parallells	1,00	11 016,00	10%	9 914,40
2082755	KRONMUTTER	2,00	62,10	10%	111,78
					13 713,94
17105029	KONTROLL/REP FÄRDSKRIVARE VISAR INTERNT FEL, FARTHÅLLARE FUNGERAR INTE. BYTA DIGITAL FÄRDSKRIVARE, 1 ST. INKL. KALIBRERA FÄRDSKRIVAR		3 977,60	10%	3 579,84
STO5011KRMEXAKT-DUO2	EXAKTDUO2R7,5 24V ADR	1,00	8 995,00	10%	8 095,50
					11 675,34
18605119	BYTE HYTTDÄMPARE FRAM 2 ST BYTA HYTTUPPHÄNGNING, 2 ST, FRÄMRE. 2 ST. MEKANISK HYTTFJÄDRING		1 808,00	10%	1 627,20
2171712	REP.SATS	2,00	716,04	10%	1 288,87
2023666	TRYCKFJÄDE	2,00	4 179,60	10%	7 523,28
1505286	ANSATSSKRU	1,00	57,13	10%	51,42

VÄSTERVIK
Allén 70
Box 237, 593 23 VÄSTERVIK
Telefon 0490-660 00
LINKÖPING
Roxtorpsgratan 20
Box 1382, 581 13 LINKÖPING
Telefon 013-25 50 00VIMMERBY
Hultsfredsvägen 11
598 40 VIMMERBY
Telefon 0492-660 00
KISA
Storgatan 65
Box 123, 590 40 KISA
Telefon 0494-710 70Bankgiro
5087-3082
Org nr.
556560-1837
Godkänd för F-skattV.A.T No
SE556560183701
Swiftkod
SWEDSESS
IBAN nr
SE9680000008422831423023

ISO 9001:2015 (C)

Hemsida

www.engstromslastbilar.se

Facebook

https://www.facebook.com/engstromslastbilarab





Kod	Beskrivning	Antal lev	å-pris	Rab%	Total
					10 490,78
0197477	ÖVRIGT	1,00	78,73	10%	70,86
00008503	LAMPA		1 200,00		1 200,00
	EFTERKONTROLL ANM. BESIKTNING	1,00	205,25		205,25
	Förbrukningsmaterial				
					1 476,11
	Faktureringsavgift	1,00	20,00		20,00



A:20431 F:12573 22

1 MOMS 25 %

37 543,82

25 %

9 385,98

46 929,80

Öresavrundning

0,20

Kom ihåg att ange fakturanr vid betalning 26324618

TOTALT

46 930,00

Anmärkningar ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkännes ej.
Köparen är skyldig att utge ersättning till sälj företaget för skriftlig
betalningspåminnelse rörande skulden med ett högsta belopp som
är fastställt i förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

VÄSTERVIK
Allén 70
Box 237, 593 23 VÄSTERVIK
Telefon 0490-660 00
LINKÖPING
Roxtorpsgatan 20
Box 1382, 581 13 LINKÖPING
Telefon 013-25 50 00

VIMMERBY
Hultsfredsvägen 11
598 40 VIMMERBY
Telefon 0492-660 00
KISA
Storgatan 65
Box 123, 590 40 KISA
Telefon 0494-710 70

Bankgiro
5087-3082
Org nr.
556560-1837
Godkänd för F-skatt

V.A.T No
SE556560183701
Swiftkod
SWEDSESS
IBAN nr
SE9680000008422831423023

5173
ISO 9001 17020 (C)

Hemsida

www.engstromslastbilar.se

Facebook

https://www.facebook.com/engstromslastbilarab

