

# Gaffeltest - 14659577-100

Kund: FUKTKONTROLL RAHLE AB

Brukarkund/ort: FUKTKONTROLL RAHLE AB

Maskintyp: E16C

Serienr: 335J020347

ID-Nummer: 4163234

Kundens Trucknummer:

Drifttimmar: 17795

Servicetekniker: Julin Fredrik

Linde Material Handling

*Linde*

07.05.2024

*Provet utfört enligt SS-ISO 5057,  
metod: Magnafluxmetoden*

## Ytsprickor

Blad, skänkelhå, fästklackar

## Rakhet hos blad och skänkel

Max 0,5 % av gaffellängd/skänkelhöjd

## Gaffelvinkel

Max 93 grader mellan skänkel och blad

## Höjdskillnad mellan gaffelspetsar

Max 3 % av gaffellängden

## Låsanordning

Tillfredsställande funktion

## Märkning

Korrekt, läslig

### Vänster gaffel - godkänd

ja

nej



### Höger gaffel - godkänd

ja

nej



## Slitage

Slitage på blad och skänkel får maximalt  
vara 10% av ursprungsmåttet.

### Vänster gaffel


mått A 40 mm

mått B 40 mm

### Höger gaffel

mått A 40 mm

mått B 40 mm



Skillnaden mellan mått A (mätt på osliten plats) och mått B (mätt på den mest slitna platsen) får ej överstiga 10% av mått A.

Felbeskrivning:

Eventuell åtgärd:

## Kompletterande uppgifter:

Besiktningsföretag: ☒ Linde Material Handling AB



Datum: 07.05.2024

Besiktningsman: Julin Fredrik

Julin Fredrik

*[Handwritten signature]*

**Region Mitt**  
Box 1305, Maskingatan 2  
701 13 Örebro  
Tel: 019 - 766 30 00  
Fax: 019 - 766 30 90

**Region Öst**  
Stålgatan 5A  
195 72 Rosersberg  
Tel: 08 - 506 869 00  
Fax: 08 - 506 869 19

**Region Syd**  
Olsgårdsgatan 8A  
215 79 Malmö  
Tel: 040 - 31 28 00  
Fax: 040 - 21 66 01

**Region Väst**  
Kärebogatan 7  
418 78 Göteborg  
Tel: 031 - 64 47 00  
Fax: 031 - 64 47 10