

Fortløpende tillsyn Tornkran

Klicka upp rubriker innan ni sparar eller delar (det du ser är det som syns i utskicket)

Uppdrag

Service 154 Ättehög ind nr 202851
#gbg13544

Kund

Brixly AB

Kundprojekt

Ättehögsgatan

Objekt

202851 - Liebherr 154 EC-H6 Litronic

Arbetsplats

Arbetsplats

Ättehögsgatan

individnr/werknr

202851

krantyp

Liebherr 154 EC-H6 Litronic

1 Uppställning

Kryss

☒ OK

☐ Åtgärd

Ballast

☒ OK

☐ Åtgärd

Kryssmast

☒ OK

☐ Åtgärd

Anslutningar/infästningar

☒ OK

☐ Åtgärd

2 Mast

Skyddsräcken

☒ OK

☐ Åtgärd

Avhängning Matarkabel

☒ OK

☐ Åtgärd

Bultar/Plunschar

☒ OK

☐ Åtgärd

Tillträdesvägar/Stegar

☒ OK

☐ Åtgärd

3 Sväng

Svängkrans

☒ OK

☐ Åtgärd

Svängmaskineri

☒ OK

☐ Åtgärd

Svängbroms

☒ OK

☐ Åtgärd

Matarkabel

☒ OK

☐ Åtgärd

0,5 mm

Centralsmörjning

☒ OK

☐ Åtgärd

strömvtagare

4 Manövrering/Hytt

Nödstopp/Signal

☒ OK

☐ Åtgärd

Kranförarinstruktioner

☒ OK

☐ Åtgärd

Kranens serienr

☒ OK

☐ Åtgärd

Besiktnings skylt

☒ OK

☐ Åtgärd

Manöverdon/Spakar

☒ OK

☐ Åtgärd

Värme/Ventilation

☒ OK

☐ Åtgärd

Glasrutor/Dörr/Gångjärn

☒ OK

☐ Åtgärd

Brandsläckare

☒ OK

☐ Åtgärd

Elskåp S1

☒ OK

☐ Åtgärd

Batterikontroll S 1

☐ OK

☐ Åtgärd

Stol P1

☒ OK

☐ Åtgärd

Vindfriställning

☒ OK

☐ Åtgärd

felkoder fotografera / rensa

☐ OK

☐ Åtgärd

Vindrutetorkare

☒ OK

☐ Åtgärd

5 Bakbrygga

Lyft trumma

☒ OK

☐ Åtgärd

Lyftbroms

☒ OK

☐ Åtgärd

vajer lite torr

Lyftmaskneri

☒ OK

☐ Åtgärd

Anslutningar infästning

☒ OK

☐ Åtgärd

Skyddsräcken

☒ OK

☐ Åtgärd

Bakstag

☒ OK

☐ Åtgärd

Transformator

☒ OK

☐ Åtgärd

Elskåp S2

☒ OK

☐ Åtgärd

Linhjul

☒ OK

☐ Åtgärd

Momentbrytare

☒ OK

☐ Åtgärd

Manöverkablar

☒ OK

☐ Åtgärd

Gränsläge Lyftmaskineri

☒ OK

☐ Åtgärd

6 Arm

Anslutningar/infästningar ☒ OK ☐ Åtgärd

Linhjul ☒ OK ☐ Åtgärd
smort

Löpvagn maskineri ☒ OK ☐ Åtgärd

Löpvagn trumma ☒ OK ☐ Åtgärd

Löpvagnswire ☒ OK ☐ Åtgärd

Lekare Lyftwire ☒ OK ☐ Åtgärd

Skyddsräcke ☒ OK ☐ Åtgärd

Armstag ☒ OK ☐ Åtgärd

Löpvagn linhjul/rullar ☒ OK ☐ Åtgärd
smort

Gränsläge ☒ OK ☐ Åtgärd
Löpvagnsmaskineri

Löpvagn broms ☒ OK ☐ Åtgärd

7 Linor/Wirar/Krok

Krokspärr ☒ OK ☐ Åtgärd

Krokblock ☒ OK ☐ Åtgärd
smort

Lyftwire ☒ OK ☐ Åtgärd

9 Tillval

Belysning Mast ☒ OK ☐ Åtgärd

Belysning Arm ☒ OK ☐ Åtgärd

Kamera ☒ OK ☐ Åtgärd

Radiostyrning ☐ OK ☐ Åtgärd

Sektor/Kollisionsskydd ☐ OK ☐ Åtgärd

Åkvagnsbrytare (räls) ☐ OK ☐ Åtgärd

Elskåp S5 ☐ OK ☐ Åtgärd


Hinderljus/Flyglyse ☐ OK ☐ Åtgärd

Övriga noteringar

Underskrifter

Datum 2020-12-10

Servicetekniker



Dokumentet sparas hos arbetsplats för att kunna visas upp vid inspektion