

WORKORDER INFORMATION

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2022-10-28	445802	763024989

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
100242	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	PLOCKA GLÖDLAMPA?
1	Labour	16208000	Local	REP BELYSNING
1	Part	0219193	Scania	GLÖDLAMPA
1	Part	2160128	Scania	KOMBILYKTA
1	Part	2160127	Scania	KOMBILYKTA
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Labour	18158000	Local	BYTE SKÄRMAR SAMT EN SIDOBLINKERS
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Other	N/A	N/A	STÄNKSKÄRM
2	Part	2599543	Scania	STÄNKSKÄRM
2	Part	2403515	Scania	STÄNKSKÄRM
2	Part	2304661	Scania	STÄNKSKÄRM
2	Part	2334727	Scania	LED
2	Other	N/A	N/A	FOTSTEG
2	Part	2559297	Scania	PANEL
2	Part	1912553	Scania	KONTAKTHUS
2	Part	2244588	Scania	LEDNINGSSK
3	Other	N/A	N/A	N/A
3	Labour	18158000	Local	BYTT SKÄRMAR PÅ AXEL 2 OCH AXEL3 VÄNSTER

3	Part	N/A	Local	9370 867 671
3	Part	620-15155	Local	SKÄRMINATS Rensi SPRAY 610X400
3	Part	620-15150	Local	STÄNKSkyDD Rensi SPRAY 620X400 MM
3	Part	2030453	Scania	HÅLLARE
3	Part	158-0223830	Local	VAGNSBULT M8
3	Part	158-0223825	Local	VAGNSBULT M8
4	Other	N/A	N/A	N/A
4	Labour	11018000	Local	REP STÖTFÅNGARE
4	Part	2077926	Scania	STÖTFÅNGAR
4	Part	2077928	Scania	STÖTFÅNGAR
4	Part	2128511	Scania	LOCK
4	Part	2128512	Scania	LOCK
4	Part	2334040	Scania	LOCK
4	Part	1505286	Scania	ANSATSSKRU
5	Other	N/A	N/A	N/A
5	Labour	18508000	Local	REP STRÅÅLKASTARSPOLNING
6	Other	N/A	N/A	N/A
6	Other	N/A	N/A	2334727 JOBB 2
7	Other	N/A	N/A	N/A
7	Labour	07018000	Local	BYTE PARALELLSTAG SAMT LASERMÄTT
7	Other	N/A	N/A	N/A
7	Part	2082755	Scania	KRONMUTTER
7	Part	2926542	Scania	PARALLELLS
7	Part	2082755	Scania	KRONMUTTER
7	Part	0157837	Scania	KRONMUTTER
7	Part	0805467	Scania	SAXPINNE
8	Other	N/A	N/A	BYTE FÄSTE TILL DIMLJUS=OK
9	Other	N/A	N/A	OK///ML
9	Labour	00008001	Local	EFTERKONTROLL 2:OR REF:
10	Other	N/A	N/A	N/A
10	Labour	11018000	Local	REP FRONT
10	Part	2545649	Scania	GALLERNÄT
10	Part	2978238	Scania	panel

10	Part	N/A	Local	LACKERINGS KOSTNAD
10	Part	2252077	Scania	FÄSTELEMEN
10	Part	2609156	Scania	TRIMPANEL
10	Other	N/A	N/A	FÄSTE RADAR
10	Part	1453522	Scania	NITMUTTER
10	Part	2717829	Scania	FÄSTE
10	Other	N/A	N/A	NEDRE FRONT LUCKA FRÅN SCANIA BEG
10	Part	950-2701599	Local	profil
10	Part	950-2701598	Local	profil
10	Part	950-2614805	Local	ÄNDSTYCKE
10	Part	950-2614806	Local	ÄNDSTYCKE
10	Part	950-2307678	Local	GALLERNÄT
10	Part	950-2329070	Local	RIBBA
10	Part	950-2978233	Local	panel
10	Part	950-2978234	Local	panel
10	Part	950-2978236	Local	panel
10	Part	950-2978230	Local	panel
10	Part	950-2978232	Local	panel
10	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2022-11-11	448752	763024992

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
100395	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	17105031	MULTI	PERIODISK KONTROLL OCH PROVNING AV DIGITAL FÄRDSKRIVARE, 1 S
1	Labour	17105063	MULTI	KONTROLLERA HASTIGHETSBEGRÄNSARE.
1	Part	620-PLOMB	Local	PLOMBERINGS SATS
1	Part	164-15570100-1SR	Local	RENGÖRINGSKORT FÖR FÄRDSKRIVARE
1	Part	1742941	Scania	UTSKRIFTSP
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Labour	16155209	MULTI	KALIBRERA ALKOLÅS.
2	Other	N/A	N/A	Operation 16155209, tidigare utförd 2021-12-03 av driftställe S07, Återförsäljare 40620, på arbetsorder 96928. Föregående mätarställning. 340542
2	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2022-11-09	448042	763024985

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
100413	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	12458000	Local	FELSÖKNING SAMT BYTE TRYCKGIVARE
1	Part	1889798	Scania	TRYCKGIVAR
1	Part	2279229	Scania	TÄTNING
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2022-12-13	453147	763025263

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
100784	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	17105067	MULTI	BYTA DIGITAL FÄRDSKRIVARE, 1 ST. INKL. KALIBRERA FÄRDSKRIVAR SMART FÄRDSKRIVARE
1	Labour	17105062	MULTI	BYTA HASTIGHETSGIVARE, 1 ST.
1	Part	2952549	Scania	ECU TCO
1	Part	2989995	Scania	HASTIGHETS
1	Part	620-PLOMB	Local	PLOMBERINGS SATS
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Labour	19208000	Local	BYTE MANÖVERDON
2	Part	N/A	Local	98032930
2	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2023-03-06	474032	256445199, 256445200, 256445201

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
111139	Scania Sverige AB		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00005095	MULTI	Fordon status, kontrollera före inplanerat arbete.
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Labour	00265018	MULTI	Underhåll chassismörjning.
3	Labour	00265096	MULTI	Underhåll axelväxelolja.
3	Labour	00265099	MULTI	Underhåll motorolja.
3	Part	4030719	Scania	LDF-4 5W-30 BUL
3	Part	2419091	Scania	TÄTNINGSBR
3	Part	2625884	Scania	REP.SATS
3	Part	1328242	Scania	O-RING
3	Part	0750226	Scania	O-RING
4	Labour	00265080	MULTI	Underhåll batterier.
5	Labour	00265050	MULTI	Underhåll centrifugaloljerenare.
5	Part	2731875	Scania	REP.SATS
6	Other	N/A	N/A	N/A
6	Labour	19208000	Local	ÅRLIGT UNDERHÅLL
6	Other	N/A	N/A	Zepro, bakgavellyft, Årlig underhåll, L (2.4). 0000
6	Part	1735726	Scania	OLJA
7	Other	N/A	N/A	N/A
7	Labour	16155209	MULTI	KALIBRERA ALKOLÅS.
7	Other	N/A	N/A	Alkolås Kalibrera (0.7). 0000
8	Labour	00265009	MULTI	Underhåll bränslefilter.
8	Part	2003505	Scania	FILTERSATS

9	Labour	00265104	MULTI	Underhåll ventilspeel.
10	Labour	00265008	MULTI	Underhåll bromsprov.
11	Labour	00265057	MULTI	Underhåll bastillägg.
11	Labour	00265078	MULTI	Underhåll bas.
11	Part	1771735	Local	SPOLARVÄTSKA FÄRDIG BLANDAD
11	Part	1771738	Local	GLYKOL
12	Labour	00265085	MULTI	Underhåll chassi 1.
13	Labour	00265139	MULTI	Underhåll mjukvaruuppdatering.

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2023-04-03	474033	256445745

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
111448	Scania Sverige AB		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	19208000	Local	REP SKADOR FRAM + RIKT
1	Part	2731830	Scania	STÖTFÅNGAR
1	Part	2625706	Scania	DIMSTRÅLKA
1	Part	2403516	Scania	STÄNKSKÄRM
1	Part	2374726	Scania	LOCK
1	Part	2645906	Scania	FÄSTE
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Labour	19208000	Local	REP ARB-BELYSNING
2	Part	2446870	Scania	ARBETSBELY
2	Part	128-18-DT-SATS2	Local	DT-HANKONTAKT 2-POL 0.75-1.5MM TÄTNING
3	Other	N/A	N/A	N/A
3	Labour	19208000	Local	REP ARBBELYSNING
3	Part	2446870	Scania	ARBETSBELY
3	Part	128-18-DT-SATS2	Local	DT-HANKONTAKT 2-POL 0.75-1.5MM TÄTNING
4	Other	N/A	N/A	N/A
4	Labour	19208000	Local	RIKTA BAKLJUSKONSOLLER
4	Part	124-6751	Local	REKLAMLIST MED 1-FÄRGSTRYCK (MIN 50ST)
4	Part	124-6900	Local	SKYLTHÅLLARE EU-REG.SKYL
4	Part	0801993	Scania	SKRUV
4	Part	0807351	Scania	MUTTER
4	Part	0802995	Scania	BRICKA
5	Other	N/A	N/A	N/A
5	Labour	19208000	Local	BYTE UNDERKÖRNINGSSKYDD + RIKT

5	Part	2394971	Scania	UNDERKÖRN.
5	Part	0807428	Scania	LÅSMUTTER
5	Part	0808296	Scania	SKRUV
5	Part	0802998	Scania	BRICKA
6	Other	N/A	N/A	N/A
6	Labour	19208000	Local	BYTE LIFTHJUL/BAKGAVEL
6	Part	2859629	Scania	STÖDHJUL
6	Part	159-77508TL	Local	WASHER
6	Part	159-21643TL	Local	SNAP RING SGA 30
7	Other	N/A	N/A	N/A
7	Labour	19208000	Local	BYTE LIFTFLAGGOR
7	Part	2409435	Scania	REFLEKTOR
7	Part	1346423	Scania	NIT
8	Other	N/A	N/A	N/A
8	Labour	19208000	Local	REP ROSTFRILÅDA
8	Part	115-66013241	Local	LOCK 938x438 ROSTFRITT
8	Part	3014791	Scania	BRICKA
9	Other	N/A	N/A	N/A
9	Labour	19208000	Local	REP YTTERHANDTAG + LÅS
9	Part	2642201	Scania	DÖRRHANDTA
9	Part	2952248	Scania	LÅSCYLINDE
10	Other	N/A	N/A	N/A
10	Labour	19208000	Local	FASTSÄTTNING KÅPA
10	Part	2084373	Scania	SIDOPANEL
11	Other	N/A	N/A	N/A
11	Labour	19208000	Local	REP 360 KAMERA
11	Part	2717595	Scania	KAMERA
11	Part	3014363	Scania	skruv
11	Part	210-141830	Local	MASKINSKRUV SORT.

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2023-05-03	474033	256445978

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
111842	Scania Sverige AB		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	00008023	Local	INBYTESTEST SCANIA APROVED

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2023-05-08	474033	256445979

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
111843	Scania Sverige AB		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	00008023	Local	INBYTESTEST SCANIA APROVED

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2023-05-09	474033	256446001

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
111875	Scania Sverige AB		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	00008023	Local	INBYTESTEST SCANIA APROVED
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Labour	00008000	Local	AVSTRIPNING

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2023-05-31	474033	256446273

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
112133	Scania Sverige AB		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	00008000	Local	AVSTRIPNING

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2023-11-15	474033	256448384

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
113865	Scania Sverige AB		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00008019	Local	TVÄTT & STÄD BEG BIL
1	Labour	00008000	Local	TVÄTT OCH STÄD. SANERING AV INREDNING FRÅN MÖGEL
1	Part	TV325	Local	TVÄTT HIMLE
2	Labour	00008000	Local	KONTROLL LÄCKAGE

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2023-12-20	474033	256448732

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
114139	Scania Sverige AB		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	00008000	Local	ARBETSKOSTNAD

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2024-01-11	474033	256449076

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
114461	Scania Sverige AB		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	00008000	Local	MONT SOLSKYDD, URBORRNING 4 ST AVRYKNA SKRUVAR
1	Part	0810905	Scania	NITMUTTER
1	Part	2276227	Scania	KULÖRLIKAR
1	Part	0815620	Scania	SKRUV
1	Part	0815474	Scania	SKRUV

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2024-01-25	474033	256449058

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
114664	Scania Sverige AB		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	19108000	Local	OMBYGGNAD DRAGANORDNING
1	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND
1	Part	3037776	Scania	UNDERHÅLLS
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Labour	16205136	MULTI	JUSTERA DIMSTRÅLKASTARE, 1 ST. .
3	Other	N/A	N/A	N/A
3	Labour	16205095	MULTI	BYTA GLÖDLAMPA, 1 ST, I BAKLYKTAN. BAKLYKTA
3	Part	0219193	Scania	GLÖDLAMPA
4	Other	N/A	N/A	N/A
4	Labour	00008001	Local	EFTERKONTROLL ANM BILPROVNING
5	Other	N/A	N/A	N/A
5	Labour	19208000	Local	JUSTERING LUTNINGSBEGRÄNSNING

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2023-03-01	473944	213401386

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
139859	Scania Sverige AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	00008023	Local	INBYTESTEST SCANIA APROVED
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Labour	18458000	Local	AVDEKALNING

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2020-05-26	89634	16435182

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
3064798	Motorcentralen i Umeå (SC)		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	[1, 10, 34] Kundklagomål, Bromsar, Temperaturproblem [17, 1, 1 1 Byte av skadeorsakande artikel eftersom Överhettning, Vänster
1	Labour	10055039	MULTI	FJÄDERBROMSCYLINDER BYTA SKIVBROMS
1	Part	2494059	Scania	FJÄDERBROM

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2020-10-05	157488	16359803

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
3066127	Motorcentralen i Umeå (SC)		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	18458000	Local	ARBETSKOSTNAD
1	Part	2119451	Scania	LOCK
1	Part	2249405	Scania	STÄLLDON
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2022-03-24	392063	16367379

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
3073077	Motorcentralen i Umeå (SC)		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Subcontr	Främmande Arbete	N/A	UTRYCKNING VARDAG VID STÄNGD VERKSTAD (F9)
1	Labour	00008006	Local	ÖVERTID VARDAG 16,00-07,00
1	Labour	C18008100	Local	KAROSSERIARBETE DE-MO/BYTE
1	Part	2674390	Scania	HUVUDSTRÅL
1	Part	950-2552201	Local	KYLARE - 0000000000000000000000
1	Part	50/50	Local	KYLARVÄTSKA
1	Part	2433149	Scania	LADDLUFTKY
1	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2019-12-12	12435	806332747

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
46219	Bilmetro Lastbilar		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Subcontr	Främmande Arbete	N/A	UTRYCKN ASSISTANCE EJ DAGTID (F9)
1	Labour	00008006	Local	ÖVERTID ASSISTANCE VARD/HELG
2	Other	N/A	N/A	RESA HÄRMÅNGER. HJUL LOSSNAT AXEL 1 HÖGER SIDA SLÅP REG NR CWP784 KONTROLL HJULBULTAR ALLA BRUSTNA TRUMMA LÖS, BÄRGARE BINDER UPP AXEL(TUNGT LASTAD), IN PÅ VERKSTAD. SKIFTA NAV,HJUL OCH TRUMMA FRÅN 3E AXEL TILL FÖRSTA, MONTERA NAV FRÅN 1AXEL TILL 3E. UPPBIND AXEL 3 HÖGER SIDA. KUND ÅTGÄRDAR RESTEN PÅ ANNAN VERKSTAD.
2	Labour	00005063	MULTI	RESA TILL FORDON / MOTOR. SCANIA ASSISTANCE VID REPARATION H
2	Labour	21058000	Local	ARBETE
2	Part	1766956	Scania	ANSLUT.STU
2	Part	1766958	Scania	ANSLUT.STU
2	Part	N/A	Local	BUNTBAND

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2021-05-31	263838	806336812

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
51415	Bilmetro Lastbilar		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Subcontr	Främmande Arbete	N/A	UTRYCKN ASSISTANCE EJ DAGTID (F9)
1	Subcontr	Främmande Arbete	N/A	MILERS SERVICEBIL (F9)
2	Labour	00005002	MULTI	RESA TILL FORDON / MOTOR.ANSKAFFNING DELAR
2	Part	2282282	Scania	MUNSTYCKE

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2019-10-23	475	156394154

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
618311	Atteviks Lastbilar		SE	Scania	R450B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	00008021	Local	MONTERING AV REGSKYLTAR FRAM O BAK
1	Part	MEK40-20345	Local	NUMMERPL.HÅLLARE
1	Part	1108763	Scania	FLÄKBLINDN
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Labour	00008029	Local	AKTIVERING AV DIGITAL FÄRDSKRIVARE
2	Part	2792428	Scania	PLOMB
3	Other	N/A	N/A	N/A
3	Labour	00008523	Local	LASERMÄTNING AV HJULAXLAR NY BIL
4	Labour	13005189	MULTI	TOE-IN JUSTERA AXEL 1
4	Labour	13005225	MULTI	JUST AXEL 3
6	Other	N/A	N/A	N/A
6	Labour	00008049	Local	DIVERSE PROGRAMERING VID NY LEVERANS
6	Labour	16158000	Local	UPPDATERING COO, AUS, EEC, EMS OCH APS
7	Other	N/A	N/A	N/A
7	Labour	00008051	Local	MONTERING AV ADR-UTRUSTNING,BRANDSLÄCKARE,ADRVÄSKA,STOPPKLOS
7	Part	KAR1550P53	Local	STOPPKLOSS
7	Part	KAR326003	Local	ADR-VÄSKA
7	Part	SLÄP983090499-10	Local	HÅLLARE ELFÖRZ TILL STOPPKLOSS
7	Part	AHL311598	Local	SPILLBEREDSKAPSVÄSKA ADR
8	Other	N/A	N/A	N/A
8	Other	N/A	N/A	Fasta paketpriser K17005004 KALIBRERING AV ALKOLÅS =====

8	Labour	16155209	MULTI	KALIBRERA ALKOLÅS
8	Other	N/A	N/A	=====
8	Part	KGKID4900145	Local	MUNSTYCKE FÖR DRÄGER 7000 PER ST
9	Labour	18808000	Local	INKOPPLING X-VÄRMARE, LUFTNING BRÄNSLESYSTEMET TILL VÄRMAREN
9	Other	N/A	N/A	N/A
9	Part	2053680	Scania	SLANGNIPPE
9	Part	INDNR0604	Local	NYLONRÖR 6.0X4.0
9	Part	TB100022	Local	BRÄNSLESLANG 6MM
9	Part	BERN2	Local	MINIKLAMMA 8-17
10	Labour	00008000	Local	UTFÖRT OCH KONTROLLERAT DIV KONTROLLPUNKTER PÅ PROTOKOLL 1933. RESTEN GÖRS AV TILLSYNSVERKSTADEN
10	Other	N/A	N/A	N/A
10	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2019-10-21	8	156394153, 156442751

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
618315	Atteviks Lastbilar		SE	Scania	R450B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	MODIFIERAT FÄSTE. MONT HÅLLARE I FÄSTE. MONT FÄSTE I MITTKONSOL.DRAGIT KABEL OCH KOPPLAT IN I ELCENTRAL
1	Labour	16158000	Local	FRI TEXT ELEKTRISKT UTRUSTNING
1	Part	0382325	Scania	SÄKRING
1	Part	2085459	Scania	SÄKRINGSHÅ
1	Part	BERN20	Local	PLÅTSKRUV
1	Part	0807409	Scania	MUTTER
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Other	N/A	N/A	MONT DISPLAY HÖ SIDA INSTRUMENTPANEL. MONT GÅLLARE FÖR DISPLAY I SIDAN PÅ INSTRUMENTPANEL. DRAGNING KABLAG OCH INKOPPLING I ELCENTRAL. MONT OCH INKOPPLING ECU BAKOM ELCENTRAL, INKOPPLING KABLAG I ELCENTRAL. MONT SKYDDSHÖLJEN PÅ KAMERAKABLARN. DRAGNING KAMERAKABLAR TILL 3 KAMEROR FRÅN HYTT OCH UPP TILL TAK PÅ SKÅPET. MODIFIERING OCH MONT FÄSTEN FÖR KAMEROR PÅ SKÅPET.MONT KAMEROR. D/M ÖVRE DEL AV SOLSKYDD, MONT KAMERA. BORRNING HÅL I HYTTAK, DRAGN KAMERAKABEL IN TILL HYTT. INSTALLATION OCH KALIBRERING AV KAMERASYSTEMET MED SPECIALVERKTYG OCH DATOR. PROVKÖRNING FÖR KONTROLL FUNKTION. MONT EXTRA KABELFÖRLÄNGNING INNE I HYTT TILL DEN BAKRE KAMERAN, DEN ANDRA RÄCKTE INTE HELA VÄGEN

2	Labour	16158000	Local	FRI TEXT ELEKTRISKT UTRUSTNING
2	Part	2823153	Scania	ÖVERVAKN.S
2	Part	APK10507-036	Local	FÄSTE POSLJUS GUMMIARM
2	Part	2085459	Scania	SÄKRINGSHÅ
2	Part	0807409	Scania	MUTTER
2	Part	0802993	Scania	BRICKA
2	Part	BERN25	Local	SKRUV
2	Part	NP22125006030	Local	NITBRICKA 6.4 X 30 X 1.5
2	Part	NP20985006000	Local	LÅSMUTTER M6
2	Part	SWE49104	Local	SKRUV M6 - 25H
2	Part	1481165	Scania	DISTANSHYL
2	Part	BERN20	Local	PLÅTSKRUV
2	Part	0348442	Scania	SKYDDSSLAN
2	Part	0813936	Scania	KLAMMER
2	Part	BERN20193	Local	SKYDDSSLANG OSL. 7 MM
2	Part	BERN3	Local	KRYMPSLANG
2	Part	0815361	Scania	SPÄNNBAND
2	Part	BERN20	Local	PLÅTSKRUV
2	Part	0356808	Scania	PLUGG
2	Part	BERN20	Local	PLÅTSKRUV
2	Part	0815363	Scania	BUNTBAND
2	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND
2	Part	0815361	Scania	SPÄNNBAND
2	Part	0382325	Scania	SÄKRING
2	Part	1443344	Scania	LED.SKO FL
3	Other	N/A	N/A	N/A
3	Labour	19658000	Local	FRI TEXT ÖVRIGT
3	Part	2822931	Scania	BSD
3	Part	1443345	Scania	LED.SKO FL
3	Part	0352975	Scania	SKYDDSSLAN
3	Part	N/A	Local	FÄSTE ALUMINIUM
3	Part	NP29021105000	Local	BRICKA ROSTFRI M10
3	Part	NP20985010000	Local	LÅSMUTTER ROSTFRI M10

3	Part	NP20933010040	Local	SKRUV ROSTFRI M10 X 40
3	Part	0815363	Scania	BUNTBAND
3	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND
3	Part	BERN20	Local	PLÅTSKRUV
3	Part	0813937	Scania	KLAMMER
3	Part	2085459	Scania	SÄKRINGSHÅ
3	Part	0382325	Scania	SÄKRING
3	Part	0815652	Scania	LEDN.SKO
3	Part	1422950	Scania	LEDNINGSSK
3	Part	1431421	Scania	KONTAKTHUS
4	Other	N/A	N/A	N/A
4	Other	N/A	N/A	PROGRAMMERAT LAMPA I ICL FÖR BAKGAVELLYFT. FELSÖKNING VARFÖR DET LÅG KONSTANT SPÄNNING PÅ SIGNALKABELN FRÅN TRYCKGIVAREN. KONTROLL BAKGAVELLYFTENS INKOPPLING I ELDOSA BAK. OMKOPPLING KABLAR SOM PÅBYGGARE MONTERAT FEL. BYGLAT MELLAN C234 OCH C259. PROGRAMMERING MED SDP3
4	Labour	19208000	Local	FRI TEXT BAKGAVELLYFT
4	Part	1443344	Scania	LED.SKO FL
4	Part	1443345	Scania	LED.SKO FL
4	Part	1436901	Scania	LEDNING
5	Subcontr	Främmande arb	N/A	MONTERING DEKAL PÅ TAKSPOILER
6	Labour	19658000	Local	JUST BACKKAMERA
6	Other	N/A	N/A	N/A
7	Other	N/A	N/A	N/A
7	Labour	16158000	Local	PROGRAMMERAT I BICT OCH BWE
9	Labour	12158000	Local	JUST KÖRNIVÅ OCH FÖRHÖJD NIVÅ MED SDP3
9	Other	N/A	N/A	N/A
10	Part	2276408	Scania	PÅFYLLNING
10	Other	N/A	N/A	MEKANIKER KÖRDE ÖVER TANKLOCKET TILL BILEN!
10	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2019-10-31	548	156394253

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
619069	Atteviks Lastbilar		SE	Scania	R450B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00175009	MULTI	LEVERANSKONTROLL
1	Subcontr	Främmande arb	N/A	DIESEL
1	Part	MOB104416-097	Local	DELVAC XHP EXTRA 10W-40
1	Part	T500000	Local	SPOLARVÄTSKA FAT
2	Labour	00008022	Local	STÄDNING AV HYTT NY BIL
2	Part	NO41302042	Local	BATTERI
2	Labour	00008030	Local	TVÄTT AV NY BIL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2019-10-29	537	156443097

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
619169	Atteviks Lastbilar		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	[2, 9, 13] Upptäckt av verkstad,Nav och hjul,Vibration [12, 3, 0] Justerad eftersom Ovalitet, Ej applicerbar
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	09208000	Local	PALLAT UPP AXEL 1 OCH 3. KOLL AV HJULEN
1	Labour	09205047	MULTI	DEM/MON HJUL AXEL 1 FÖR BALANSERING PÅ EUROMASTER
1	Labour	09208000	Local	PALLAT UPP AXEL 2 OCH SPUNNIT HJUL.
1	Labour	09205048	MULTI	DEM/MON HJUL AXEL 2 DUBBELMONTAGE OCH PLACERAT OM HJULEN
1	Labour	09208000	Local	SPUNNIT HJULEN IGEN
1	Subcontr	Främmande arb	N/A	MONTERING
1	Subcontr	Främmande arb	N/A	BALANSERING
1	Subcontr	Främmande arb	N/A	DIV ARBETSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2019-11-04	549	156394272

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
619294	Atteviks Lastbilar		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Part	MOB104416-097	Local	DELVAC XHP EXTRA 10W-40

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2019-11-08	587	156442967

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
619469	Atteviks Lastbilar		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	[1, 19, 2] Kundklagomål, Kompletterande utrustning, Funktionsbortfall [44, 3, 0] Justerad eftersom Felaktig hopsättning i fabrik, Ej applicerbar
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	19108000	Local	SKIFTAT SLANGARNA TILL VBG (PÅ BILEN) DÅ DE VAR FEL MONTERADE.

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2019-11-28	5671	156394801

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
620014	Atteviks Lastbilar		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Subcontr	Främmande arb	N/A	PROVNING INFÖR ENSKILT GODKÄNNANDE

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2021-03-07	225255	516417193

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
65807	Arver Lastbilar		SE	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Subcontr	Främmande Arbeta	N/A	FAST SERVICEAVGIFT ASSISTANCE ÖVERTID
1	Labour	00008007	Local	ÖVERTID ASSISTANCE LÖR, SÖN/HELGDAG
1	Labour	03005082	MULTI	FELSÖKA BRÄNSLESYSTEM. STARTKONTROLL
1	Labour	03055052	MULTI	BYTA BRÄNSLEFILTER, 2 ST. INKL. ANVÄNDA SCANIA DIAGNOS. DC9/DC13/DC16 XPI
1	Part	2003505	Scania	FILTERSATS

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2019-11-20	2086	763016101

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
90190	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	18105191	MULTI	DÖRRUTA BYTA
1	Part	2301654	Scania	DÖRRUTA
1	Part	1306931	Scania	POPINIT
1	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2019-12-02	5273	764012577

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
90276	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	KOPPLAT UPP SDP3 MOT FORDONET FÖR DIAGNOS - FINNS FELKOD PÅ HASTIGHETSGIVARE T20 SOM UPPKOMMIT 1-2 GÅNGER, BYTTE INTE DEN NU, NÅGOT FÅ REGISTRERINGAR.SKICKAT IN DRIFTDATAN OCH RADERAT FELKODERNA. GJORT MJUKVARUUPPDATERINGARNA: GMS 2638662 EMS 2806399 EEC 2827217 ICL 2797928 OCH SEDAN GJORT EN INDIVIDANPASSNING AV OPC TILL MOTOR VILKEN TOG LITE TID IOCHMED ATT "AUTO-STOPP" KLEV IN OCH STÄNGDE AV MOTORN ETT PAR GÅNGER UNDER UPPVÄRMNINGSFASEN. BILEN SEDAN PROVKÖRD BÅDE E4A OCH MED MYCKET START STOPP OCH DET FUNGERADE KLOCKRENT HELA TIDEN. // HB
1	Labour	00008000	Local	KONTROLL SAMT UPPDATERING

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2020-02-11	36725	764012510

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
90878	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00265178	MULTI	UNDERHÅLL TILLÄGG. UNDERHÅLL TILLÄGG.
1	Labour	00265078	MULTI	BAS UNDERHÅLL 2-3 AXLAR DIESEL
1	Labour	00265057	MULTI	BASTILLÄGG UNDERHÅLL 3-5 AXLAR
1	Part	1771770	Local	MOBIL-DELVAC XHP EXTRA 10W-40
1	Other	N/A	N/A	Tilläggsarbete: ZEPRO BAKGAVELLYFT - Smörjning vid underhåll Varaktighet: 0,2
2	Labour	00265023	MULTI	INKÖRNING UNDERHÅLL
2	Labour	00265113	MULTI	INKÖRNING UNDERHÅLL DC13
2	Part	620-SPO5	Local	SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2020-05-19	84627	764013007

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
91917	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Part	1892404	Local	MOBIL SHC 75W-140
1	Part	2125305	Scania	OLJA 75W-90 2:0
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Other	N/A	N/A	Bränsle: Engine : Scania LDF-3 10W-40 (2021365) , 41
1	Labour	00265099	MULTI	Motorolja underhåll
1	Labour	00265096	MULTI	Axelväxelolja underhåll
1	Part	0750226	Scania	O-RING
1	Part	1328242	Scania	O-RING
1	Part	2625884	Scania	REP.SATS
1	Part	2419091	Scania	TÄTNINGSBR
2	Other	N/A	N/A	SMORT BAKGAVELHISS. /S.L
2	Other	N/A	N/A	Tilläggsarbete: ZEPRO BAKGAVELLYFT - Smörjning vid underhåll Varaktighet: 0,2
2	Labour	00265057	MULTI	Bastillägg underhåll 3-5 Axlar
2	Labour	00265078	MULTI	Bas underhåll 2-3 Axlar Diesel
2	Labour	00168000	Local	SMÖRJNING
3	Labour	00265018	MULTI	Chassismörjning underhåll 4x2.
4	Labour	00265009	MULTI	Bränslefilter underhåll XPI
4	Part	2003505	Scania	FILTERSATS

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2020-07-02	108641	764013206

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
92325	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	16005019	MULTI	MJUKVARUUPPDATERING, ***
1	Other	N/A	N/A	KOPPLAT UPP DATRON OCH LÄST UT FELKODER, FANS 1 INAKTIV FELKOD PÅ DEGRADERINGSVENTIL, GJORDE ETT SJÄLVTEST MED DATORN PÅ STÖDAXELSTYRNING OCH DET GICK IGENOM UTAN PROBLEM, TESTAT BACKA PÅ GÅRDEN OCH SVÄNGA OCH DET FUNKAR JÄTTE BRA, FANNS 1 UPPDATERING PÅ STÖDAXELSTYRNING SÅ GJORDE DEN SK 0732

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2020-09-29	152550	764013574, 764013575, 764013576

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
93023	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Part	1894325	Scania	FRYSSKYDD
1	Labour	00265018	MULTI	Chassismörjning underhåll
2	Labour	00265139	MULTI	Underhåll mjukvaruuppdatering.
3	Labour	16155209	MULTI	ALKOLÅS KALIBRERA
3	Other	N/A	N/A	Alkolås Kalibrera (0.7). 00000000
4	Labour	00265099	MULTI	Motorolja underhåll
4	Labour	00265096	MULTI	Axelväxelolja underhåll
4	Part	0750226	Scania	O-RING
4	Part	1328242	Scania	O-RING
4	Part	2625884	Scania	REP.SATS
4	Part	2419091	Scania	TÄTNINGSBR
4	Part	620-SPO5	Local	SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD
5	Labour	00265050	MULTI	Centrifugaloljerenare underhåll
5	Part	2731875	Scania	REP.SATS
6	Labour	00265080	MULTI	Batterier underhåll
7	Labour	00228004	Local	SMÖRJNING BAKGAVELLYFT
7	Other	N/A	N/A	Zepro, bakgavellyft, Årlig underhåll, L (1.6). 00000000
8	Labour	00265085	MULTI	Chassi 1 underhåll
9	Labour	00265008	MULTI	Bromsprov underhåll

10	Labour	00265009	MULTI	Bränslefilter underhåll
10	Part	2003505	Scania	FILTERSATS
11	Labour	00265057	MULTI	Bastillägg underhåll
11	Labour	00265078	MULTI	Bas underhåll
11	Other	N/A	N/A	ZEPRO BAKGAVELLYFT - Smörjning vid underhåll (0.2). 00260000
12	Labour	16205180	MULTI	FJÄRRSTRÅLKASTARE BYTA I TAK S-HYTT
12	Other	N/A	N/A	[1, 16, 25] Kundklagomål,Elsystem,Lyser ej [16, 1, 0] Byte av skadeorsakande artikel eftersom Störning, Ej applicerbar
12	Other	N/A	N/A	EXTRALJUS PÅ TAK FUNGERAR EJ (1.0). 16200000
12	Other	N/A	N/A	N/A
12	Other	N/A	N/A	N/A
12	Part	2552708	Scania	FJÄRRSTRÅL
12	Part	2740824	Scania	SARG
12	Other	N/A	N/A	[16, 20] Elsystem; Belysning
13	Other	N/A	N/A	[1, 16, 25] Kundklagomål,Elsystem,Lyser ej [16, 1, 0] Byte av skadeorsakande artikel eftersom Störning, Ej applicerbar
13	Part	2740835	Scania	SARG
13	Labour	16205180	MULTI	FJÄRRSTRÅLKASTARE BYTA I TAK S-HYTT
13	Part	2552709	Scania	FJÄRRSTRÅL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2020-11-30	183874	764013846

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
93683	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	17105031	MULTI	DIGITAL FÄRDSKRIVARE KONTROLLOCH PROVNING
1	Labour	17105063	MULTI	HASTIGHETSBEGRÄNSARE KONTROLLERAR
1	Part	2863943	Scania	hastighets
1	Part	620-PLOMB	Local	PLOMBERINGS SATS

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2020-12-04	184286	763019275, 764013863, 764013864

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
93706	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	18015069	MULTI	VINDRUTA BYTA
1	Other	N/A	N/A	BYTE VINDRUTA...DEM ALLT RUNTOMKRING RUTAN.. MONT. NY RUTA Å MONT TILLBAKS ALLT... JPL
1	Other	N/A	N/A	KOM IHÅG ATT FOTOGRAFERA!!!
1	Part	2439526	Scania	VINDRUTA
1	Part	2091751	Scania	REGNLJUSGI
1	Part	2239809	Scania	FÄSTE
1	Part	2158149	Scania	SKYDDSFOLI
1	Part	2187766	Scania	DISTANSSTY
1	Part	N/A	Local	620-VINDRUTELIM
2	Labour	16208000	Local	REP BELYSNING
2	Other	N/A	N/A	REP DIV. BELYSNING MM JPL
2	Part	167-800361H-2	Local	GUMMIARM LÅNG LED 12-24V 2M
2	Part	167-800361V-2	Local	GUMMIARM LÅNG LED 2M KABEL
2	Part	0219193	Scania	GLÖDLAMPA
2	Part	N/A	Local	KRYMPSKARV RÖD
3	Labour	16205090	MULTI	HUVUDSTRÅLKASTARE JUSTERA
3	Other	N/A	N/A	JUSTERA DIM-LJUS... KJK
4	Labour	00008001	Local	EFTERKONTROLL 2:OR REF:
4	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2021-04-12	239766	764014564, 764014565, 764014566

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
94968	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	00265031	MULTI	Partikelfilter underhåll
1	Part	0570768	Scania	PARTIKELFI
1	Part	2097659	Scania	PACKNING
1	Part	2341662	Scania	FÄSTE
1	Part	2100113	Scania	SKRUV
1	Part	1932375	Scania	TÄTNING
1	Part	1863831	Scania	V-KLÄMMA
1	Part	1863832	Scania	V-KLÄMMA
1	Part	1770671	Scania	SPÄNNBAND
1	Part	1390005	Scania	SPÄNNBAND
1	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND
2	Labour	00265050	MULTI	Centrifugaloljerenare underhåll
2	Part	2731875	Scania	REP.SATS
3	Labour	00265018	MULTI	Chassismörjning underhåll
4	Labour	00265104	MULTI	Ventilspel underhåll
5	Labour	00265057	MULTI	Bastillägg underhåll
5	Labour	00265078	MULTI	Bas underhåll
5	Other	N/A	N/A	ZEPRO BAKGAVELLYFT - Smörjning vid underhåll (0.2). 00260000
5	Part	620-SPO5	Local	SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD
6	Labour	00265009	MULTI	Bränslefilter underhåll

6	Part	2003505	Scania	FILTERSATS
7	Other	N/A	N/A	N/A
7	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
7	Labour	00265099	MULTI	Motorolja underhåll
7	Labour	00265096	MULTI	Axelväxelolja underhåll
7	Part	2419091	Scania	TÄTNINGSBR
7	Part	2625884	Scania	REP.SATS
7	Part	1328242	Scania	O-RING
7	Part	0750226	Scania	O-RING
8	Other	N/A	N/A	N/A
8	Labour	18158000	Local	REP SKÄRM
8	Part	2403515	Scania	STÄNKSKÄRM
8	Part	2334727	Scania	LED
8	Part	1912553	Scania	KONTAKTHUS
8	Part	1367260	Scania	TÄTNING
8	Part	1941515	Scania	LEDNINGSSK
8	Part	1894042	Scania	KONTAKTHUS
8	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND
10	Other	N/A	N/A	KONTROLLERA EL KABEL TILL LYKTAN OCH KONTROLLERA ATT FELET VAR INTE FRÅN SJÄLVA LYKTAN. LÄSA FELKODER. MEN JAG HAR HITTAT INGEN FEL . KOLL ELSCHEMAN OCH HITTADE TILLSLUT EN "SIDE WARNER" SOM VAR EFTERMONTERAD SOM GJORDE ATT DET LYSTE HELA TIDEN. KOPPLADE UR DEN SÅ ATT BLINKERSEN SKULLE FUNGERA. BYTE RADAR HÖGER SIDA TILL SIDE WARNER SYSTEMET , NU FUNKAR DET.
10	Labour	16208000	Local	FELSÖKNING SAMT BYTE RADAR
10	Part	2822931	Scania	BSD

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2021-07-07	282256	764015053, 764015054

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
95787	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	02055091	MULTI	BYTA LADDLUFTKYLARE, 1 ST, PÅ KYLARE. LUFTJÄDRAT FORDON
1	Labour	02055054	MULTI	LADDLUFTKYLSYSTEM PROVTRYCKA
1	Part	2433149	Scania	LADDLUFTKY
3	Labour	10455068	MULTI	BYTA MANÖVERCYLINDER, 1 ST, TILL AVGASBROMSEN. DC07-DC13.
3	Part	1821737	Scania	STÄLLDON
3	Part	1399456	Scania	BUSSNING
3	Part	1829057	Scania	REP.SATS
3	Part	1404764	Scania	V-KLÄMMA
3	Part	2279227	Scania	TÄTNING
3	Part	1863831	Scania	V-KLÄMMA

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2021-12-02	340542	764015891, 764015892, 764015893, 764015894, 764015895, 764015896, 763022356

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
96928	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00168000	Local	TILLSYN
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Part	2021365	Scania	OLJALDF3 10W-40
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Part	125-ANTIFREEZE	Local	MOBIL ANTI-FREEZE SF GRÖN
1	Part	1894325	Scania	FRYSSKYDD
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	NÄSTA TILLSYN 59980 KM
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	Zepro, bakgavellyft, Årlig underhåll, L (1.6). 00000000
2	Labour	00265008	MULTI	Underhåll bromsprov.
3	Labour	00265085	MULTI	Underhåll chassi 1.
4	Labour	00265057	MULTI	Underhåll bastillägg.
4	Labour	00265078	MULTI	Underhåll bas.

4	Other	N/A	N/A	ZEPRO BAKGAVELLYFT - Smörjning vid underhåll (0.2). 00260000
5	Labour	00265026	MULTI	Underhåll opticruise.
5	Labour	00265025	MULTI	Underhåll kopplingsvätska.
6	Labour	16155209	MULTI	KALIBRERA ALKOLÅS.
6	Other	N/A	N/A	Alkolås Kalibrera (0.7). 00000000
7	Labour	00265029	MULTI	Underhåll luftfilter.
7	Part	2341657	Scania	FILTERINSA
8	Labour	00265050	MULTI	Underhåll centrifugaloljerenare.
8	Part	2731875	Scania	REP.SATS
8	Other	N/A	N/A	N/A
9	Labour	00265096	MULTI	Underhåll axelväxelolja.
9	Labour	00265099	MULTI	Underhåll motorolja.
9	Part	2419091	Scania	TÄTNINGSBR
9	Part	2625884	Scania	REP.SATS
9	Part	1328242	Scania	O-RING
9	Part	0750226	Scania	O-RING
10	Labour	00265080	MULTI	Underhåll batterier.
11	Labour	00265009	MULTI	Underhåll bränslefilter.
11	Part	2003505	Scania	FILTERSATS
11	Other	N/A	N/A	N/A
12	Other	N/A	N/A	N/A
12	Labour	00265035	MULTI	Underhåll retarderolja.
12	Other	N/A	N/A	ATF Dexron III - (7.7)
12	Part	1893214	Scania	TILLSYNSSA
13	Other	N/A	N/A	N/A
13	Labour	00265139	MULTI	Underhåll mjukvaruuppdatering.
14	Labour	00265036	MULTI	Torkmedelsbehållare underhåll.
14	Part	2562323	Scania	FILTERSATS
15	Labour	00265018	MULTI	Underhåll chassismörjning.
16	Labour	00265010	MULTI	Underhåll bränsletank.
16	Part	2240905	Scania	FILTER
17	Labour	00265188	MULTI	friskluftsfilter, underhåll
17	Part	2095029	Scania	KUPÉLUFTFI

18	Other	N/A	N/A	N/A
18	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
19	Other	N/A	N/A	N/A
19	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
20	Other	N/A	N/A	N/A
20	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
21	Other	N/A	N/A	N/A
21	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
22	Other	N/A	N/A	N/A
22	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
23	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
24	Other	N/A	N/A	N/A
24	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
25	Other	N/A	N/A	N/A
25	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
26	Other	N/A	N/A	N/A
26	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
27	Other	N/A	N/A	N/A
27	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
28	Other	N/A	N/A	N/A
28	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
29	Other	N/A	N/A	N/A
29	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
30	Other	N/A	N/A	N/A
30	Labour	16005019	MULTI	mjukvaruuppdatering, ***
31	Other	N/A	N/A	N/A
31	Labour	16155134	MULTI	KALIBRERA KAMERA, 1 ST. INKL. ANVÄNDA SCANIA DIAGNOS. FLC 1
31	Labour	18015069	MULTI	BYTA VINDRUTA. INKL. TA BORT OCH SÄTTA DIT SOLSKYDD, TA BORT
31	Labour	16155174	MULTI	BYTA REGN- OCH LJUSGIVARE, 1 ST. INKL. KALIBRERING.
31	Part	2187766	Scania	DISTANSSTY
31	Part	2091751	Scania	REGNLJUSGI

31	Part	2239809	Scania	FÄSTE
31	Part	2439526	Scania	VINDRUTA
31	Part	N/A	Local	620-VINDRUTELIM
32	Other	N/A	N/A	N/A
32	Labour	19108000	Local	BYTE KONTROLLSTIFT
32	Part	2240189	Scania	INDIKERING
34	Other	N/A	N/A	N/A
34	Part	1770671	Scania	SPÄNNBAND
34	Labour	00256406	MULTI	KAMPANJ RA/TC/RC RA/TC/RC
35	Other	N/A	N/A	N/A
35	Part	2825448	Scania	OLJEFILTER
35	Labour	00256403	MULTI	KAMPANJ RA/TC/RC RA/TC/RC
36	Other	N/A	N/A	N/A
36	Labour	00256405	MULTI	KAMPANJ RA/TC/RC RA/TC/RC
37	Other	N/A	N/A	N/A
37	Labour	16208000	Local	BYTE LAMPA
37	Part	2552709	Scania	FJÄRRSTRÅL
38	Labour	00265090	MULTI	Underhåll chassi 2.
39	Other	N/A	N/A	ok be
39	Labour	00008001	Local	EFTERKONTROLL 2:OR REF:
39	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2021-12-27	355338	764015999

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
97415	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	02155029	MULTI	BYTA TERMOSTAT, 1 ST, I MOTORNS KYLSYSTEM. DC09/DC13/DC16
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Part	2268067	Scania	TERMOSTAT
1	Part	1545906	Scania	PACKNING
1	Part	1494100	Scania	O-RING
1	Part	0804658	Scania	TÄTN RING
1	Part	0812521	Scania	SKRUV

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2022-02-22	377338	764016284, 764016285

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
98043	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	18508000	Local	BYTE ARMATUR SAMT TORKARE
1	Part	2561570	Scania	VINDRUTETO
1	Part	2753171	Scania	TORKARBLAD
3	Other	N/A	N/A	ALLT VAR EN ÄNDA STOR ISKAKA SÅ SLOG BORT ISEN OCH SMORDE OCH DET FUNKADE BRA
3	Labour	00008000	Local	SMÖRJNING

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2022-03-01	377498	764016594, 764016595, 764016596, 764016597, 764016598, 763023433

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
98066	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Other	N/A	N/A	N/A
1	Labour	18705160	MULTI	BYTA RECIRKULATIONSFILTER, 2 ST, VENTILATIONS- OCH VÄRMESYST HVAC INIFRÅN
1	Labour	18705116	MULTI	BYTA KUPÉLUFTFILTER, 1 ST.
1	Labour	18705111	MULTI	BYTA VÄRMEVÄXLARE, 1 ST, I HVAC. INKL. BYTA KUPELUFTFILTER. HVAC LHD
1	Part	1894325	Scania	FRYSSKYDD
1	Part	2301598	Scania	VÄRMEVÄXLA
1	Part	2608523	Scania	FILTERSATS
1	Part	2095029	Scania	KUPÉLUFTFI
1	Part	0815363	Scania	BUNTBAND
2	Other	N/A	N/A	N/A
2	Labour	18358000	Local	SMÖRJNING BÄLTE
3	Labour	00008000	Local	BYTE STYRAPPARAT, 1 ST. INKL. BYTA HYDRAULOLJA OCH FILTER, A EAS
3	Part	1771740	Local	MOBIL ATF 320 OLJA
3	Part	0153468	Scania	FILTER
3	Part	0575038	Scania	STYRAPPARA
3	Part	0153468	Scania	FILTER

3	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND
4	Other	N/A	N/A	KONTROLL FJÄDRINGSHÖJD, LITE FÖR LÅG BAK , JUST KÖRHÖJD, MÄTNING TRYCK ILUFTTANKAR LIGGER PÅ CA:6BAR , SKALL LIGGA PÅ 12BAR, BYTE ÖVERSTRÖMMARE OCH BYGGDE OM ENLIGT TI 12-20 01 10,EFTER DET SÅ LIGGER DEN PÅ 12BAR.
4	Labour	10108000	Local	FELSÖKNING SAMT BYTE VENTILER OCH OMBYGGNATION
4	Part	2876497	Scania	BACKVENTIL
4	Part	1920145	Scania	ÖVERSTR.VE
4	Part	0375034	Scania	RÖRKOPPLIN
4	Part	0815363	Scania	BUNTBAND
4	Part	0815362	Scania	SPÄNNBAND
5	Other	N/A	N/A	KONTROLLERAT OCH PROVKÖRT VÄRMEN I SKÅPET FUNGERAR EJ, VÄRMAREN SLÅR IFRÅN DIREKT VARIT UPP PÅ TAKET OCH HAFT LÖS PLASTEN KRING VÄRMAREN, MÄTT KABLAG OCH SÅ DEN FÅR STRÖM OCH ALLA SIGNALER DEN SKA HA PROVAT GÖRA EN NORSK RESET FÖLJT KABLAG OCH KOLLAT SÅ DET INTE ÅRSKAVT NÅNSTANNS KONTROLLERAT BRÄNSLENIVÅ OCH SÅ DEN FÅR BRÄNSLE TAGIT FRAM ETT ELSHEMA, SPRÄNGSKISS OCH INSTRUKTIONSBOK TILL DENNA KONTROLLERAT BLINKKODER RIVIT ISÅR INSTRUMENTBRÄDAN OCH KOLLAT SÅ DEN FÅR RÄTT SIGNAL FRÅN STYRDOSAN HAFT LÖS DOSAN MEDANS JAG HADE TILLSLAGIT VÄRMEN OCH EFTER ATT JAG STOPPADE TILLBAKA DEN SÅ HOPPADE DEN IGÅNG VÄRMAREN MÅSTE HA LÅST SIG PÅ NÅTT VÄNSTER MONTERAT IHOP ALLT IGEN
5	Labour	20058000	Local	FELSÖKNING SAMT REP SKÅPVÄRME
5	Other	N/A	N/A	FÖRBRUKNINGSMATERIAL
6	Labour	00008000	Local	FELSÖKNING STYRNING
6	Labour	13155039	MULTI	BYTA HYDRAULPUMP, 1 ST, PÅ CHASSIRAM. INKL. ANVÄNDA SCANIA D EST PÅ BIL MED PÅBYGGNAD.
6	Part	2064855	Scania	HYDRAULPUM
6	Part	0368035	Scania	O-RING
6	Part	1461331	Scania	PACKNING
6	Part	2184582	Scania	O-RING
6	Part	1771740	Local	MOBIL ATF 320 OLJA

6	Part	1771740	Local	MOBIL ATF 320 OLJA
---	------	---------	-------	--------------------

Chassis No.	Registration No.	VIN No.	Repair/ ArrivalDate	Mileage (KM)	Invoice No.
2167006	TTT27M	Not Available	2022-06-02	411982	764016840

Workorder No.	Workshop Name	Address	Country	Brand	Chassis Model
98930	Norrlands Bil Tunga Fordon AB		Unknown	Scania	R 450 B6x2*4NB

Job No.	Line Type	Part/Labour	Item Type	Description
1	Labour	00265057	MULTI	Underhåll bastillägg.
1	Labour	00265078	MULTI	Underhåll bas.
1	Other	N/A	N/A	ZEPRO BAKGAVELLYFT - Smörjning vid underhåll (0.2). 0000
2	Labour	00265001	MULTI	Underhåll axelväxelolja.
2	Part	4011641	Scania	STO 2:0 A 75W-1
2	Part	2001228	Scania	TÄTNINGSBR
2	Part	2002705	Scania	OLJEFILTER
3	Labour	00265047	MULTI	Underhåll växellådsolja.
3	Labour	00265048	MULTI	Underhåll opticruise.
3	Part	2125305	Scania	OLJA 75W-90 2:0
3	Part	0349419	Scania	O-RING
3	Part	2002705	Scania	OLJEFILTER
4	Labour	00265009	MULTI	Underhåll bränslefilter.
4	Part	2003505	Scania	FILTERSATS
5	Labour	00265050	MULTI	Underhåll centrifugaloljerenare.
5	Part	2731875	Scania	REP.SATS
5	Other	N/A	N/A	Artikel 2731875, tidigare använd 2021-12-03 av driftställe S07, Återförsäljare 40620, på arbetsorder 96928. Föregående mätarställning. 340542
5	Other	N/A	N/A	N/A
6	Labour	00265033	MULTI	Underhåll SCR.
6	Part	2655854	Scania	FILTERSATS
7	Labour	00265018	MULTI	Underhåll chassismörjning.

8	Labour	00265096	MULTI	Underhåll axelväxelolja.
8	Labour	00265099	MULTI	Underhåll motorolja.
8	Part	4030719	Scania	LDF-4 5W-30 BUL
8	Part	4030719	Scania	LDF-4 5W-30 BUL
8	Part	4030719	Scania	LDF-4 5W-30 BUL
8	Other	N/A	N/A	har gjort flexibelt. AR
8	Part	2419091	Scania	TÄTNINGSBR
8	Part	2625884	Scania	REP.SATS
8	Part	1328242	Scania	O-RING
8	Part	0750226	Scania	O-RING
8	Part	620-SPO5	Local	SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD