

## Besiktningsprotokoll: Kontrollbesiktning, B

Besiktningen är utförd<sup>(3)</sup>:  
2024-12-09 Stockholm-Vinsta

Regnr<sup>(2,5)</sup> :  
Chassinr<sup>(1)</sup>:  
Fabrikat :TGAB  
Diariennr<sup>(10)</sup>:0422 2024-12-09 14:10:24

### Fordonet har följande fel<sup>(6, 10)</sup>: (Totalt antal fel: 7)

1. POSITIONSLYKTA(4.2), FRAM VÄNSTER, UR FUNKTION, 2X
2. STOPPLYKTA(4.3), HÖGER, UR FUNKTION (EN), 2X
3. POSITIONSLYKTA(4.2), BAK HÖGER, UR FUNKTION, 2X
4. SIDOMARKERINGSREFLEX(4.8), BÅDA SIDOR, SAKNAS (DELVIS), 2X
5. HJULLAGER(5.1.3), FÖRSTA AXELN PÅ FORDONET, BÅDA SIDOR, MISSLJUD, 2
6. HJULLAGER(5.1.3), ANDRA AXELN PÅ FORDONET, BÅDA SIDOR, MISSLJUD, 2
7. KATASTROFBROMSVAJER(1.1.20), SAKNAR MÖJLIGHET ATT FUNGERA, 2

### Kontrollvärden<sup>(10)</sup> (gränsvärden inom parentes):

#### Bromsvärden:

Vänster första axeln: 0,6Höger första axeln: 0,8

Vänster andra axeln: 0,7Höger andra axeln: 0,9

### BESIKTNINGSRESULTAT<sup>(7, 8, 9)</sup>

Fordonet har underkänts vid kontrollbesiktning, körförbud inträder om inte ny kontroll utförs senast 2025-01-09.

Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2025-02-10.

Därefter gäller fullständig besiktning.

Ytterligare information, se protokollets baksida.

THSOD (PIKO)

# KONTROLLBESIKTNING

## Besiktningsresultat

### **Fordonet har underkänts – ny besiktning måste utföras**

Innan fordonet har blivit reparerat får det inte användas mer än nödvändigt för att få brister reparerade. Om ditt fordon inte har besiktats eller intygats inom angiven tid inträder körförbud.

### **Fordonet har underkänts – ingen ny besiktning behövs**

Om felet kvarstår vid en eventuell poliskontroll föreläggs fordonet om ny besiktning. Detsamma gäller om felet kvarstår vid nästa periodiska besiktning.

### **Fordonet har meddelats körförbud**

Om fordonet har så allvarliga fel att ett körförbud måste meddelas får du ej köra fordonet från platsen. Fordonet måste transporteras bort. Det gäller dock inte släpvagnar i de fall körförbudet avser bromssystemet. De får köras olastade i max 30 km/h till verkstad. Körförbudet gäller tills en ny besiktning utförts. Körförbud kan överklagas hos Transportstyrelsen.

### **Föreläggande om registreringsbesiktning**

Om ditt fordon är ändrat jämfört med tidigare godkänt utförande eller inte kunnat identifieras föreläggs fordonet om registreringsbesiktning.

### **Efterkontroll – ny besiktning**

Vid efterkontroll begränsas kontrollen främst till tidigare anmärkningar. Upptäcker besiktnings-teknikern nya fel eller följdfel från reparationen underkänns fordonet på nytt.

### **Rätt att ompröva/överklaga**

Om du är tveksam till besiktningsresultatet kan detta omprövas av den som är tekniskt ansvarig på stationen.

Resultat av en registreringsbesiktning, mopedbesiktning eller lämplighetsbesiktning kan överklagas, resultat av en kontrollbesiktning kan dock endast överklagas om fordonet belagts med körförbud. Överklagan enligt 5 kap. 4-6 §§ fordonslagen (2002:574) sker hos Transportstyrelsen, 0771-14 15 16 alt. <https://www.transportstyrelsen.se/sv/kontakta-oss/>. Överklagandet bör ske utan dröjsmål

---

Information om hur Opus Bilprovning hanterar dina personuppgifter hittar du på:  
<https://Opus.se/Om-oss/Behandling-av-dina-personuppgifter>.

#### **Alla besiktningsprotokoll på ett ställe**

Ladda ner Opus-appen och registerna dig på Mina sidor. Få all din fordonsstatistik samlad på ett ställe, digitala besiktningsprotokoll, checklistor, erbjudanden och rabatter.

#### **Ladda ner Opus-appen**

